



Gliwice, 28 marzec 2025 r.

Szanowna Pani
Ewa Jurczyga
Przewodnicząca
Rady Powiatu Gliwickiego



numer sprawy: WZK-PCZK.5541.00001.2025

dotyczy: **oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego Powiatu Gliwickiego za 2024 rok**

Szanowna Pani,

Na podstawie art. 12 pkt 9d ustawy o samorządzie powiatowym¹, w załączeniu przedkładam Radzie Powiatu Gliwickiego „Ocenę stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego Powiatu Gliwickiego za 2024 r.”

Z wyrazami szacunku

STAROSTA GLIWICKI

[Podpis]
Dawid Rams

Załącznik:

- Ocena stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego Powiatu Gliwickiego za 2024 r. – 1 egz.

1. a/a

WZK-PCZK.ZD.00044.2025


Sporządziła:

Bożena Marcisz, Zastępca Naczelnika, Wydział Zarządzania Kryzysowego, tel. 32 332 66 09

28 marzec 2025 r.

¹ Ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz.107).

1. The first part of the document
describes the general situation
of the company and its
financial position.



2. The second part of the document
describes the company's
financial position and its
performance over the last
year. It includes a table
showing the company's
revenue, expenses, and
profit for each quarter.

3. The third part of the document
describes the company's
financial position and its
performance over the last
year.



ZARZĄD POWIATU GLIWICKIEGO

WZK-PCZK.5541.00001.2025

OCENA STANU ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOWODZIOWEGO POWIATU GLIWICKIEGO ZA 2024 ROK

OPRACOWAŁ:

Wydział Zarządzania Kryzysowego

NACZELNIK
Wydziału Zarządzania
Kryzysowego
mgr Izabela Czupryna

ZATWIERDZIŁ:

Starosta Gliwicki **TAROSTA GLIWICKI**

Dawid Rams

GLIWICE 2025

SPIS TREŚCI

WSTĘP	3
I Tereny potencjalnego zagrożenia powodziowego w Powiecie Gliwickim	4
II Zdarzenia powodziowe w 2024 roku	7
III Główne działania podejmowane w 2024 roku, mające na celu poprawę stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego w Powiecie Gliwickim	14
3.1. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Zarząd Zlewni w Gliwicach	14
3.2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Zarząd Zlewni w Opolu	17
3.3. Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A.	18
3.4. Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. Kopalnia Węgla Kamiennego „Knurów – Szczygłowice”	19
3.5. Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. Kopalnia Węgla Kamiennego „Budryk”	20
3.6. Polska Grupa Górnicza S.A. Oddział KWK Sośnica	20
3.7. Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi	21
3.8. Główne działania podejmowane w 2024 roku oraz ocena stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego w Gminach	23
IV Stan przygotowania Powiatu Gliwickiego do akcji przeciwpowodziowej	39
V Stan rezerw materiałowych sprzętu przeciwpowodziowego	41
VI Podsumowanie i wnioski	41
VII Załącznik	45

WSTĘP

Niniejszy dokument zawiera opis stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego Powiatu Gliwickiego. Został opracowany w oparciu o materiały własne i dane przekazane przez instytucje odpowiedzialne za ochronę przeciwpowodziową, zgodnie z art. 163 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo Wodne¹, tj. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gliwicach i Opolu, Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A., Jastrzębską Spółkę Węglową S.A. Kopalnię Węgla Kamiennego „Budryk” oraz „Knurów - Szczygłowice”, Polską Grupę Górniczą S.A. Oddział „KWK Sośnica”, Spółkę Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń oraz jednostki samorządu terytorialnego z terenu Powiatu Gliwickiego.

Do zadań własnych powiatu, w oparciu o art. 4 ust. 1 pkt. 16 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym², należy ochrona przeciwpowodziowa, w tym wyposażenie i utrzymanie powiatowego magazynu przeciwpowodziowego. Nadto Starosta Gliwicki opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje stan pogotowia i alarm przeciwpowodziowy na terenie powiatu.

Rada Powiatu dokonuje oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu, na podstawie art. 12 pkt 9d ww. ustawy o samorządzie powiatowym.

Przygotowana ocena stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego Powiatu Gliwickiego, stanowi podstawę opracowania oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego województwa śląskiego za 2024 rok.

¹ Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1087 z późn. zm –dalej Ustawa Prawo wodne.).

² Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107 z późn. zm- dalej Ustawa o samorządzie powiatowym.).

I.

TERENY POTENCJALNEGO ZAGROŻENIA POWODZIOWEGO W POWIECIE GLIWICKIM

Powódź według art. 16 pkt 43 ustawy Prawo wodne, to czasowe pokrycie przez wodę terenu, który w normalnych warunkach nie jest pokryty wodą, wywołane przez wezbranie wody w ciekach naturalnych, zbiornikach wodnych, kanałach oraz od strony morza, z wyłączeniem pokrycia przez wodę terenu wywołanego przez wezbranie wody w systemach kanalizacyjnych.

Główne zagrożenie powodziowe jest wywoływane dużą prędkością płynącej wody i jej energią, która powoduje niszczenia ciężkiej zabudowy koryt (opaski, mury, progi), a także budowli nad korytem rzek, takich jak kładki, przepusty, mosty i in. Kluczowe jest ponadto negatywne oddziaływanie pokrycia przez wodę powierzchni lądu oraz elementów zagospodarowania terenu w tym obiektów budowlanych (główny czynnik niszczący w przypadku podtopień), oraz nanoszenie na powierzchnię terenu przez napływającą wodę substancji i materiałów (namuły, gruzy, roślinność itp.).

Przyczyną podtopień i powodzi są na ogół:

- Bardzo intensywne opady burzowe (określane jako oberwanie chmury, opady nawalne), obejmujące najczęściej niewielkie obszary o dużych nachyleniach zboczy, powodujące gwałtowne i krótkotrwałe (do kilku godzin) lokalne wezbrania wód,
- Długotrwałe intensywne opady - opady rozlewne tj. trwające kilka dni opady o wysokim natężeniu (od kilkudziesięciu do 100 mm w ciągu doby), obejmujące większą część zlewni. Już niewielkie spadki terenów, niewielka powierzchnia zlewni cieków, może spowodować gwałtowne wezbrania w przypadku nawalnych opadów lub roztopów pokrywy śnieżnej. Częstym zjawiskiem są wezbrania opadowo – rozlewne. Ich przyczyną są najczęściej długotrwałe opady deszczu. Wezbrania te występują na ogół od maja do września, szczególnie w miesiącach letnich.
- Intensywne roztopy pokrywy śnieżnej (przy wcześniejszym utrzymywaniu się jej znacznej miąższości).
- Zatory lodowe na rzekach.

W przypadku podtopień w południowej części Powiatu Gliwickiego istotne znaczenie dla ich występowania ma zjawisko osiadania terenu wywołanego podziemną eksploatacją węgla kamiennego.

Na obszarze Powiatu Gliwickiego istnieją tereny zagrożone zalaniem wodami powodziowymi praktycznie przy każdym wezbraniu powodziowym rzek: Kłodnicy, Bierawki, Dramy i cieków o statusie wód powierzchniowych płynących przepływających przez tereny zabudowane.

Miasto Knurów

Miasto Knurów pod względem hydrograficznym znajduje się w położeniu wododziałowym w obrębie dwóch zlewni II rzędu: większa, zachodnia część miasta znajduje się w obrębie zlewni Bierawki, wschodnia - w zlewni rzeki Kłodnicy. Obszar miasta wchodzący w skład zlewni Bierawki jest odwadniany przez uchodzący do rzeki Bierawki Potok Knurowski z Czarnawką, Potok Szczygłowski oraz Książenicki i z Wilczy; część wschodnia Knurowa odwadniana jest przez sieć cieków stanowiących dopływy Potoku Beksza, uchodzącego poprzez Potok Chudowski do rzeki Kłodnicy.

Zalewane są tereny niżej położone oraz miejsca, gdzie widoczny jest wpływ eksploatacji górniczej – tworzą się zalewiska: przy ul. Rybnickiej, Wilsona, Kosmonautów, Koziółka, Dworcowej, Zwycięstwa, Niepodległości, Górniczej, Aleja Piastów;

Gmina Gierałtowice

Gmina położona w zlewni rzeki Kłodnicy, przy czym znaczne powierzchnie sołectw Przyszowice i Paniówki mają charakter depresji względem zwierciadła wody odwadniających je cieków (efekt osiadań górniczych) w tym rzeki Kłodnicy. Na terenie gminy zalewane są zawsze:

- w Przyszowicach od granicy Gliwic do zalewiska WN 35,
- w Paniówkach występuje przeciwny spadek terenu spowodowany eksploatacją górniczą, ciek i rowy melioracji szczegółowej oraz wody opadowe i wody z zalewisk mają poważnie zakłócony grawitacyjny spływ. W czasie intensywnych opadów deszczu tworzy się 12 zalewisk o łącznej powierzchni około 60 ha i pojemności max 1,5 mln m³ wody. W terenie tworzą się bezodpływowe niecki, z których przepompowywanie wody do Kłodnicy jest jedyną możliwością ich usunięcia. Na terenie gminy jest 5 przepompowni, 2 zbiorniki o łącznej pojemności 11000 m³ oraz zbiornik wody przepływowej o pojemności 1,5 mln m³.

Zagrożenie powodziowe występuje:

- w dolinie rzeki Kłodnicy,
- na lewym brzegu potoku Chudowskiego w rejonie byłego naturalnego ujścia potoku Cienka do Kłodnicy,
- na lewym brzegu Kłodnicy w rejonie zbiornika Sośnica I i zbiornika Sośnica II,
- w rejonie potoku Ornontowickiego do potoku Chudowskiego w rejonie ul. Brzeg,
- w rejonie ujścia potoku Paniówki do potoku Chudowskiego w rejonie ul. Wodnej,
- w dolinie cieku A i rowu Gierałtowickiego,
- w dolinie potoku Beksza,
- w obszarze potoku Gierałtowickiego (zwanym Bojkowskim) obejmujący również zbiornik WN18/80 w rejonie ul. Topolowej i Ofiar Obozów Hitlerowskich,
- na lewym brzegu dopływu do Przyszowic w rejonie ulic Gierałtowickiej i Karola Miarki,
- w rejonie skrzyżowania ul. Gliwickiej z ul. Makoszowską, w rejonie cmentarza.

Gmina Pilchowice

Najczęściej zalewane i podtapiane są tereny Leboszowic przez rzekę Bierawkę, tereny w Stanicy przez ciek Rudka, a w Wilczy przez potok Wilczański, w Pilchowicach tereny Trześniówki, przy Potoku i w rejonie stawów hodowlanych. Zagrożenie powodziowe występuje w dolinie Potoku Żernickiego. Wynika to z danych historycznych (m.in. powódź w 2016 r.) oraz analizy hydrologiczno-hydraulicznej dotyczącej ograniczenia niekontrolowanego spływu powierzchniowego i zagrożenia powodziowego w Żernicy, opracowanej w 2017 r.

Miasto i Gmina Sośnicowice

W Gminie Sośnicowice najbardziej zagrożony jest rejon ul. Krótkiej/Kasztanowej w Sierakowicach i cieku Sierakowickiego przepływającego przez strefę terenów zabudowanych, tereny wzdłuż Potoku Sośnicowickiego pomiędzy ul. Powstańców i Raciborską do mostu w Trachach, w Kozłowie pas terenu wzdłuż cieku Kozłówka, tereny wzdłuż rzeki Bierawki teren Sierakowiczek i Goszyc oraz teren między Nową Wsią a Zamościcami, Trachami i Tworogiem Małym.

Gmina Rudziniec

W Rudzińcu najniżej położone tereny (ul. Stawowa) wzdłuż Potoku Bojszówka, tereny między Kanałem Gliwickim a m. Łany Małe, w Poniszowicach ul. Strażacka od cieku wpływającego do Potoku Toszeckiego, tereny wzdłuż Potoku Toszeckiego, część wsi Widów od cieku dopływu potoku Chechelskiego. W razie przerwania wałów na zbiorniku Dzierżno Duże zagrożony zalaniem jest obszar od Taciszowa do Pławniowic wzdłuż Starego Kanału.

W przypadku awarii zapory czołowej na zbiorniku Słupsko zatopieniu ulec może część miejscowości Niewiesz – przy drodze do Ujazdu oraz ośrodek wypoczynkowy.

Gmina Toszek

W Gminie Toszek najczęściej zalewane i podtapiane są: Dzielnica Oracze i Daniele w Toszku od Potoku Toszeckiego, miejscowość Paczyna od przepływającego cieku wodnego, miejscowości Wilkowiczki i Pniów od Potoku Pniowskiego, Ciochowice i Pisarzowice od cieku lewego dopływu Potoku Toszeckiego.

Gmina Wielowieś

Tereny najczęściej zalewane w Gminie Wielowieś to obszar ul. Kościelna i Wolna oraz tereny z prawej strony drogi 907 w Wielowsi, północna część wsi Czarków wzdłuż cieku Liganzja, Kolonia Kieleczka i Borowiany wzdłuż cieków wodnych, tereny położone na ptn.-wsch. miejscowość Dąbrówka.

Miasto Pyskowice

Tereny wzdłuż rzeki Dramy, szczególnie Zaolszany i ul. Mickiewicza i drogi DK – 40. Największe problemy z podtopieniami występują w miejscach złej lokalizacji budynków kubaturowych. Budynki znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie koryta, są podtapiane

w przypadku pojawienia się wody Q 1% lub na linii zasięgu zalewu. Rzeki tylko częściowo mają zabezpieczenia przeciwpowodziowe, przeważnie w miejscach, gdzie zabudowa znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie koryta, stanowi duży problem. Poza obszarami zabudowy rzeki mają naturalny charakter.

Cieki powierzchniowe i kluczowe rowy odwadniające (w tym melioracyjne) znajdujące się w obszarze Powiatu Gliwickiego są administrowane przez następujące podmioty:

- **Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie**, w gestii którego jest zarządzanie:
 - rzekami: Kłodnicą i Bierawką,
 - Kanałem Gliwickim,
 - zbiornikami: Pławniowice, Dzierżono Duże i Dzierżono Małe, Słupsko,
 - potoki: Świbska Woda, Leguncja, Jaroszewiec i Chechelski, Ligocki i Toszecki, Pniowski, Drama, Bojszowski, Kozłówka, Łącza, Sierakowicki, Sośnicowicki, Żernicki, Knurówka, Wierzbnik, Rudka, Chudowski i Ornontowicki, Promna,
- **spółki wodne**, osoby fizyczne i inne podmioty, odpowiedzialne odpowiednio za stan urządzeń melioracji lub inne urządzenia odwadniające,
- **gminy (w tym miejskie)** odpowiedzialne za system kanalizacji deszczowej,
- **Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe**, które zarządzają urządzeniami melioracji znajdującymi się w obszarach leśnych.

Na terenie Powiatu Gliwickiego zlokalizowane są również zalewiska o nieuregulowanym statusie prawnym, w tym takie do których rekultywacji, zobowiązane są kopalnie węgla kamiennego.

II.

ZDARZENIA POWODZIOWE W 2024 ROKU

Jak wskazano wyżej na terenie Powiatu Gliwickiego występuje znaczna ilość terenów zagrożonych występowaniem zjawiska powodzi. Pomimo monitorowania urządzeń wodnych oraz cieków i podejmowanych działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, nie ma możliwości całkowitego wyeliminowania występowania zagrożenia powodziowego.

Z analiz miejsc oraz wizji lokalnych należy przyjąć, że najczęściej zalewane tereny są w najbliższym sąsiedztwie rzeki Kłodnicy, Dramy, Bierawki oraz potoku Chudowskiego i Ornontowickiego.

Podtopienia mają głównie związek z niewydolnością kanalizacji burzowej jak również, z zatorami występującymi na przepustach, mostkach przejazdowych nad ciekami wodnymi, oraz niedrożnością urządzeń melioracyjnych lub innych urządzeń odwadniających.

Zabudowa naturalnych dolin cieków, likwidacja rowów melioracyjnych, przydrożnych, zmiana sposobu utwardzania placów i ulic powoduje ograniczanie retencji powierzchniowej,

zaburza przepływ wód wezbraniowych w korytach cieków oraz zwiększa intensywność spływu powierzchniowego wód opadowych i roztopowych, pojawiają się niekorzystne zmiany kierunków takiego spływu a tym samym rośnie ryzyko występowania powodzi i lokalnych podtopień.

W 2024 roku łączna liczba zdarzeń i podejmowanych interwencji związanych z podtopieniami na terenie Powiatu Gliwickiego przez jednostki Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach wynosiła 130.

Najwięcej zdarzeń w 2024 roku miało miejsce we wrześniu (82 interwencji) na terenie miasta Knurów oraz gmin Gierałtowie i Pilchowie, spowodowane intensywnymi opadami deszczu i zagrożeniem powodziowym. W działaniach brali udział strażacy PSP i OSP z terenu powiatu oraz żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej (przy umacnianiu wału w gminie Gierałtowie).

Najczęściej były to interwencje związane z zagrożeniem powodziowym, umacnianiem wału przeciwpowodziowego na rzece Kłodnica, lokalnymi podtopieniami piwnic, domów mieszkalnych, obiektów gospodarczych, podtopieniami ulic, dróg, użytków rolnych i infrastruktury komunalnej, szczególnie zlokalizowanych w zagłębieniach terenowych oraz w pobliżu cieków wodnych. Lokalne podtopienia są potęgowane przez niedostateczne udrażnianie urządzeń melioracyjnych, kanalizacji deszczowej, systemów odwadniania.

Poniższa tabela obrazuje liczbę zdarzeń związanych z podtopieniami na terenie Powiatu Gliwickiego, do których zadysponowano zastępy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach, w poszczególnych Gminach:

	Liczba interwencji związanych z podtopieniami	Teren objęty miejscowym zagrożeniem			
		Urządzenia hydrotechniczne, melioracyjne	Prywatna posesja, budynek mieszkalny, gospodarczy, piwnica	Infrastruktura drogowa	Obiekty użyteczności publicznej
Gmina Gierałtowie	30	4	15	10	1
Gmina Knurów	28	4	11	12	1
Gmina Pilchowie	18	5	10	3	0
Gmina Sośńcowice	23	3	15	5	0
Gmina Rudziniec	9	2	4	2	1
Gmina Toszek	4	1	1	1	1
Gmina Wielowieś	5	0	3	2	0
Gmina Pyskowice	13	1	6	5	1
Ogółem liczba zdarzeń	130	20	65	40	5

Źródło danych: dane z raportów dobowych przebiegu służby PSP w Gliwicach

W 2024 roku związku z prognozowanymi opadami deszczu i możliwością wzrostu stanów wód, 09.02.2024 roku zostały ogłoszone w gminach Sośnicowice i Gierałtowice pogotowia przeciwpowodziowe.

Odwołanie nastąpiło w gminie Sośnicowice 12.02.2024 r. natomiast w gminie Gierałtowice 16.02.2024 r., w wskazanym okresie odnotowano lokalne podtopienia posesji (3 interwencje dotyczyły gminy Gierałtowice, 2 gminy Sośnicowice).

Kolejne intensywne opady deszczu na terenie Powiatu Gliwickiego, które miały miejsce 14.09.2024r. – 16.09.2024 r., spowodowały znaczny wzrost stanów wód, miejscami gwałtowny, lokalnie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych.

W związku z powyższym 13.09.2024 r. w Gminie Rudziniec zostało ogłoszone pogotowie przeciwpowodziowe obowiązujące od godz. 11.00.

W dniu 14.09.2024 r. Wójt Gminy Gierałtowice ogłosił alarm powodziowy (*Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego dla Powiatu Gliwickiego zostało poinformowane drogą mailową w dniu 15.09.2024 r. o godz. 6.51*).

Starosta Gliwicki 15.09.2024 r. ogłosił stan pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Powiatu Gliwickiego, obowiązujący od godz. 6.00 aż do odwołania.

W dniu 15.09.2024 r. od godz. 16.00 na terenie Gminy Sośnicowice zostało ogłoszone pogotowie przeciwpowodziowe.


W wyniku intensywnych opadów deszczu pierwsze działania interwencyjne rozpoczęto na terenie Gminy Gierałtowice w sołectwie Przyszowice przy ul. Polnej i ul. Brzeg, prace polegały na budowie i umacnianiu wału w związku z wylaniem potoku Chudowskiego, przepompowywaniem wody, ewakuacją zwierząt oraz zabezpieczeniem budynków.

W sołectwie Przyszowice przy ul. Leśnej prace polegały na umacnianiu przeciekającego wału i monitorowaniu sytuacji dotyczącej wylania rzeki Kłodnicy.

Natomiast przy ul. Gliwickiej i ul. Makoszowskiej (sołectwo Przyszowice) w wyniku rozszczelnienia i przeciekania podstawy wału przeciwpowodziowego konieczne było natychmiastowe jego wzmocnienie. Do działań zadysponowano jednostki ochotniczej i państwowej straży pożarnej, mieszkańców i wolontariuszy, zawnioskowano o wsparcie 20 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej w celu sprawnego przeprowadzenia działań związanych z układaniem worków z piaskiem i wzmocnieniem wału przeciwpowodziowego na rzece Kłodnica.

W wyniku prowadzonych prac w gminie Gierałtowice użyto ponad 50 tysięcy worków i ok. 600 ton piasku.

Uruchomiono powiatowy magazyn przeciwpowodziowy, z którego wydano na potrzeby gminy: worki, taczki, folie do uszczelniania wału, wodę do spożycia.



Sieć rzeczna na terenie gminy Gierałtów (zg. z MPHP).

Ponadto Starosta Gliwicki wnioskował do innych gmin Powiatu Gliwickiego oraz Miasta Gliwice o użyczenie worków do działań powodziowych przy umacnianiu wału na rzece Kłodnica w sołectwie Przyszowice.

Z gmin Knurów, Pilchowice, Pyskowice i Sośnicowice przekazano informację o prowadzeniu stałego monitoringu poziomu rzeki Bierawki, lokalnych podtopieniach i zalewiskach.

Ponadto w Knurowie przy ul. Przemysłowej zalane zostały piwnice oraz przedsiębiorstwo, PSP prowadziło odpompowanie wody.

W gminie Sośnicowice sołectwo Tworóg Mały poinformowano o przewróconym drzewie do potoku i konieczności interwencji PSP celem udrożnienia koryta potoku.

W gminie Pyskowice monitorowano poziom rzeki Dramy, informowano o lokalnych podtopieniach i zalewiskach, powalanych konarach drzew.

Na terenie całego Powiatu Gliwickiego wystąpiły lokalne podtopienia i liczne zalania piwnic, posesji i dróg.

W dniu 16.09.2024 r. od godz. 15.00 Wójt Gminy Gierałtówce odwołał alarm i wprowadził pogotowie przeciwpowodziowe na terenie gminy.

W dniu 17.09.2024 r. od godz. 12.00 został odwołany stan pogotowia w gminie Sośnicowice.

W gminie Rudziniec w dniu 18.09.2024 r. od godz. 12.00 odwołano pogotowie przeciwpowodziowe.

W gminie Gierałtówce w dniu 24.09.2024 r. od godz. 8.00 odwołano pogotowie przeciwpowodziowe na terenie gminy.

Starosta Gliwicki w dniu 24.09.2024 r. od godz. 12.00 odwołał pogotowie przeciwpowodziowe na terenie Powiatu Gliwickiego.

Poniżej przedstawiono dokumentację fotograficzną z interwencji straży PSP i OSP w związku z intensywnymi i nawałnymi opadami:

- Gierałtówce, zabezpieczenie rzeki Kłodnicy:





- Gierałtowiec ul. Brzeg oraz łącznik ul. Polnej i ul. Brzeg:




- Pilchowice Leboszowice, Bierawka:



- Pyskowice, Drama:



- Knurów ul. Przemysłowa



III.

GŁÓWNE DZIAŁANIA PODEJMOWANE W 2024 ROKU, MAJĄCE NA CELU POPRAWĘ STANU ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOWODZIOWEGO W POWIECIE GLIWICKIM

3.1.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach

W 2024 r. na terenie Powiatu Gliwickiego zrealizowano zadania w ramach przyznanych środków finansowych:

- „Udrożnienie koryta cieku Chudowskiego w km 2+640 - 2+940 i cieku Ornontowickiego w km 0+000-0+300 w m. Przyszowice, gm. Gierałtowice”,
- „Wykonanie pomiarów przemieszczeń pionowych 6 reperów (rzędna góry oraz dna) zlokalizowanych na zaporze czołowej oraz 9 reperów na zaporze bocznej zbiornika Słupsko wraz z pomiarem osiadań wieży przelewowej za pomocą niwelacji precyzyjnej - Zbiornik Słupsko”,
- „Prace utrzymaniowe cieku Ligockiego w km 4+490-10+070 w m. Kotulin, Ligota Toszecka, Boguszyce, gm. Toszek”,
- „Prace utrzymaniowe cieku Pniowskiego w km 7+200 - 9+250, m. Pniów, gm. Toszek”,
- „Awaryjne usunięcie zatoru z cieku Pniowskiego w m. Paczynka, gm. Toszek”,
- „Odcinkowe prace utrzymaniowe koryta cieku Kozłówka w km 0+800-8+810 w m. Ligota Łabędzka, Gliwice, Kozłów, gm. Rudziniec, Gliwice, Sośnicowice”,
- „Odcinkowe prace utrzymaniowe cieku Promna w km 0+000 - 13+282 w m. Paniówki, Mikołów, gm. Gierałtowice, Mikołów”,
- „Dwukrotne usuwanie Barszczu Sosnowskiego z koryta rzeki Kłodnicy i cieku Promna w m. Katowice, Ruda Śląska, Paniówki, Mikołów, gm. Katowice, Ruda Śląska, Gierałtowice, Mikołów”,
- „Usunięcie zatoru z koryta cieku Drama w km 9+210 przy ul. Bytomskiej w Pyskowicach”,
- „Usunięcie zgryzionego poprzez bobry konaru drzewa z koryta cieku Drama zlokalizowanego w rejonie jazu przy ul. Młyńskiej w Pyskowicach”,
- „Usunięcie połamanych konarów drzewa z prawej skarpy cieku Drama w km 4+150 zlokalizowanych w rejonie betonowego ogrodzenia terenu oczyszczalni ścieków przy ul. Mickiewicza w Pyskowicach - dz. nr 833/146 obręb Pyskowice”,
- „Usunięcie 1 szt. zatoru z koryta cieku Drama w km 9+210 zlokalizowanego na elementach stalowych konstrukcji nieczynnego jazu w rejonie starego młyna przy ul. Bytomskiej w Pyskowicach - działka nr 61 obręb Pyskowice”,
- „Uporządkowanie koryta cieku Toszeckiego z połamanych konarów i gałęzi drzew w km 14+587 oraz 14+596 w rejonie nasypu kolejowego przy ul. Kolejowej 1 w gm. Toszek (dz. 241/5, 59/17, obręb Toszek)”,

- „Usunięcie 2 szt. zatorów (konary i gałęzie drzew) z koryta cieku Pniowskiego w km 4+000 i w km 4+231”,
- „Prace utrzymaniowe cieku Ligockiego w km 4+490 - 10+070 w m. Kotulin, Ligota Toszecka, Boguszyce, gm. Toszek”,
- „Awaryjne usunięcie zatoru z cieku Pniowskiego w m. Paczynka, gm. Toszek”,
- „Usunięcie 1 szt. wiatrołomu z koryta cieku Promna zlokalizowanego w odległości ok. 105 m poniżej przepustu w ciągu ul. Borowej w Gierałtowicach”,
- „Usunięcie 1 szt. wiatrołomu z koryta cieku Chudowskiego zlokalizowanego w km 6+845 w rejonie ul. Kąty 1 działka nr 461/9 obręb Chudów, gm. Gierałtowice”,
- „Usunięcie 1 szt. zatoru z połamanych gałęzi i konarów drzew z koryta cieku Promna zlokalizowanego od strony wody górnej przy przepuście okularowym w ciągu ul. Zaburskiej w Paniówkach - działka nr 328/39 obręb Paniówki, gm. Gierałtowice”,
- „Odcinkowa konserwacja cieku Bojszówka w km 0+000-12+200 w m. Rudziniec, Rudno, Bojszów, gm. Rudziniec”,
- „Koszenie obustronnych wałów przeciwpowodziowych cieku Knurówka w km 0+000-0+970, m. Knurów”,
- „Konserwacja cieku Żernickiego w km 0+000-6+000, gmina Pilchowice”,
- „Prace utrzymaniowe cieku Sierakowickiego w km 0+000-8+790, odcinkowo, gmina Sośnicowice”,
- „Zabudowa wyrw brzegowych na prawej skarpie cieku Knurówka w km 4+980, m. Knurów”,
- „Zaczopowanie dwóch wylotów do cieku Żernickiego w obrębie mostu przy ul. 1 Maja 36 w m. Żernica”,
- „Usunięcie tam bobrowych z koryta cieku Wierzbnik w km 7+150 w m. Stanica przy ul. Dworcowej”,
- „Usunięcie wiatrołomów ze skarpy i koryta rzeki Łącza w km 12-810 w m. Łącza”,
- „Usunięcie zatoru z koryta potoku Sierakowickiego na odcinku od ul. Krótkiej do stawów rybnych zlokalizowanych w obrębie ul. Wiejskiej w Sierakowicach”,
- „Usunięcia tam bobrowych z koryta rzeki Łącza w km 12+810 w miejscowości Łącza, obręb ul. Stawowej, Jesionowej”,
- „Wykoszenie wraz z wygrabieniem prawej skarpy cieku Łącza wzdłuż ogrodzenia posesji przy ul. Leśnej 7 na długości 50 m”,
- „Usunięcie tam bobrowych z koryta rzeki Łącza, w km 12+740, 12+770 oraz 12+810”,
- „Wykonanie oceny stanu technicznego wraz z przeprowadzeniem kontroli 5-letniej zbiornika wodnego Słupsko na potoku Toszeckim”,
- „Wykonanie operatu dendrologicznego drzew rosnących na prawym wale zbiornika wodnego Dzierżno Małe (przy DK 40, ul. Mickiewicza w m. Pyskowice)”,
- „Odcinkowa konserwacja potoku Toszeckiego w obszarze oddziaływania zbiornika wodnego Słupsko w km 5+500-5+800 i zbiornika wodnego Pławniowice w km 0+000-0+800 i 1+960-2+300”,

- „Awaryjne usunięcie złomów drzew na zachodnim brzegu zbiornika wodnego Pławniowice, m. Pławniowice”,
- „Awaryjna diagnostyka urządzenia UPS na śluzie Dzierżno”,
- „Montaż czujników indukcyjnych do pomiaru wyrównania poziomu wody w obu komorach Śluzy Rudziniec wraz z modyfikacją oprogramowania”,
- „Wymiana uszkodzonego kabla zasilającego budynku usytuowane przy Śluzie Rudziniec”,
- „Awaryjna naprawa UPS na Śluzie Dzierżno z montażem 40 szt. akumulatorów wraz z uruchomieniem”.

Zadania związane i zrealizowane z usuwaniem szkód powstałych w wyniku powodzi z września 2024 r.:

- „Zabudowa wyrw na cieku Sierakowickim w km 2+915-2+955 m. Sierakowice, gm. Sośnicowice”
- „Awaryjna zabudowa wyrwy brzegowej rzeki Bierawka w km 24+700-24+760, gm. Sośnicowice”

W 2025 r. na terenie Powiatu Gliwickiego planuje się realizację zadań:

- „Wykonanie inwentaryzacji kabli i urządzeń wraz uzupełnieniem brakujących opisów z naniesieniem stwierdzonych zmian na dokumentację - śluza Dzierżno”,
- „Wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej wymaganych okresowo co 5 lat – Śluza Łabędy, Dzierżno, Rudziniec”,
- „Wykonanie inwentaryzacji kabli i urządzeń wraz uzupełnieniem brakujących opisów z naniesieniem zmian na pierwotną dokumentację – Śluza Łabędy”,
- „Diagnostyka z naprawą i uruchomieniem UPS CES GX 10kVa- komora południowa-Śluza Dzierżno”,
- „Wymiana uszkodzonej stolarki okiennej budynku dolnego upustów lewarowych zbiornika wodnego Dzierżno Małe”,
- „Wykonanie nowych piezometrów nr.: 2,4,7,8 na zaporze czołowej zbiornika wodnego Słupsko”,
- „Wykonanie pomiarów przemieszczeń pionowych 6 reperów (rzędna góry oraz dna) zlokalizowanych na zaporze czołowej oraz 9 reperów na zaporze bocznej zbiornika Słupsko wraz z pomiarem osiadań wieży przelewowej za pomocą niwelacji precyzyjnej - Zbiornik Słupsko”,
- „Prace utrzymaniowe wałów rzeki Kłodnicy w km 44+230-45+164 - m. Gliwice, 49+305-50+201 - m. Gliwice, 56+973 ÷ 57+532 - m. Zabrze, Przyszowice, 57+590÷58+072 m. Paniówki, 63+224-63+616 - m. Ruda Śląska”,
- „Koszenie obustronnych wałów przeciwpowodziowych cieku Knurówka w km 0+000-0+970, m. Knurów”,
- „Prace utrzymaniowe cieku Żernickiego w km 0+000-6+000, gm. Pilchowice”,

- „Wykonanie ekspertyzy stanu lewego wału rzeki Kłodnicy w km 56+973 ÷ 57+532 w m. Zabrze, Przyszowice, gm. Zabrze, Gierałtowiec wraz z projektem wykonawczym na usunięcie nieprawidłowości stanu wału”.

Realizacja, zakres oraz termin rozpoczęcia zadań zaplanowanych w 2025 r., będzie uzależniony od ilości środków finansowych przyznanych przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej przebiegu procesu przetargowego oraz warunków atmosferycznych.

Stan koryt cieków wodnych będących w administracji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie jest na bieżąco monitorowany.

3.2.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Zarząd Zlewni w Opolu

Na terenie Powiatu Gliwickiego znajdują się dwa Nadzory Wodne w obszarze działania Zarządu Zlewni w Opolu: w Strzelcach Opolskich i Tarnowskich Górach.

1. Nadzór Wodny w Strzelcach Opolskich administruje ciekami Świńska Woda.

W 2024 r. ze względu na brak utrudnień w bezpiecznym przepływie wód wobec koryta rzeki nie podejmowano zadań inwestycyjnych ani remontów. Podobnie w roku bieżącym nie zachodzi konieczność wykonywania prac utrzymaniowych. Nadzór Wodny wskazuje natomiast gotowość do podejmowania czynności interwencyjnych – np. w przypadku powstania zatoru czy konieczności usunięcia padliny z koryta rzeki. Nadzór Wodny w Strzelcach Opolskich nie administruje żadnymi wałami przeciwpowodziowymi czy innymi urządzeniami hydrotechnicznymi o znaczeniu przeciwpowodziowym znajdującymi się na terenie Powiatu Gliwickiego.

2. Nadzór Wodny Tarnowskie Góry administruje ciekami Kotków i Świniowicki.

W 2024 roku koryta cieków były poddawane stałej kontroli. Wobec koryta cieku Świniowicki wykonano zadanie utrzymaniowe – „Konserwacja cieku Świniowickiego w km 4+400-13+450 m. Czarków, gm. Wielowieś, pow. gliwicki, m. Wojska, m. Świniowice, gm. Tworóg, pow. tarnogórski, woj. śląskie”.

Obecnie stan cieków przepływających przez Powiat Gliwicki pozostających w administracji Nadzoru Wodnego w Tarnowskich Górach nie wskazuje na konieczność podejmowania czynności konserwacyjnych w 2025 r.

Nadzór Wodny w Strzelcach Opolskich jak i Nadzór Wodny w Tarnowskich Górach prowadzi stały monitoring koryt podległych im cieków oraz gotowość do reakcji na pojawiające się zatory – te w znacznej części mogą powstawać w wyniku intensywnej działalności bobrów odnotowywanej w ostatnich latach.

Prowadzenie racjonalnej gospodarki wodnej wymaga podejmowania działań gwarantujących minimalną presję na środowisko, które zapewnią skuteczną realizację podstawowego obowiązku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - utrzymania w należytym stanie technicznym koryta cieków oraz zapewnienia swobodnego spływu wód powodziowych oraz lodów.

3.3

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A.

Na terenie Powiatu Gliwickiego prowadzono eksploatację pompowni wód opadowych na zlecenie JSW S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice”.

W Gminie Gierałtówce proces odwadniania terenów bezodpływowych realizowany jest na obiektach pompowni przy ul. Obrońców Granicy oraz na pompowni „Potok Gierałtowski” przy ul. Prusa. W ramach umowy z właścicielem obiektów, prowadzono standardowe prace konserwacyjne i eksploatacyjne bez robót ziemnych i regulacji koryt cieków wodnych.

Poniżej przedstawiono główne parametry obu pompowni:

1. Pompownia przy ulicy Obrońców Granicy:

- 2 pompy Pumpex K-154P-CD4365 o mocy silnika 62kW każda, o całkowitej wydajności przy pracy równoległej 480 m³/h (dodatkowa pompa w rezerwie na wypadek awarii);
- 2 pompy RPX 200-400 o mocy silnika 75kW każda, o całkowitej wydajności przy pracy równoległej 900 m³/h;
- całkowita łączna wydajność pompowni 1 380 m³/h;
- zbiornik o pojemności retencyjnej powyżej 27 000 m³ zabezpieczony płytami betonowymi na podsypce żwirowej i geowłókninie;
- układ pompowni pozwalający na włączenie do rurociągów tłocznych dodatkowych pomp spalinowych w razie awarii zasilania elektrycznego.

Ostatnie przeglądy: mechaniczne i elektryczne przeprowadzone zostały w czerwcu 2024 r.

Po przeprowadzonych przeglądach oceniono stan pompowni jako bardzo dobry/bez uwag/pompownia sprawna.

2. Pompownia „Potok Gierałtowski” przy ulicy Prusa:

- 4 pompy SULZER XFP201J-CB2-PE450/4-J-50EX o mocy silnika 45kW każda i całkowitej wydajności przy pracy równoległej 2 050 m³/h (dodatkowa pompa w rezerwie na wypadek awarii);
- zbiornik o pojemności retencyjnej około 58 000 m³, zabezpieczony płytami betonowymi na podsypce żwirowej i geowłókninie. Na skarpie powyżej płyt - geokrata o grubości 10 cm z narzutem kamiennym i obsiewem traw hydroakumulacyjnym.

Ostatnie przeglądy: mechaniczne i elektryczne przeprowadzone zostały w czerwcu 2024 r.

Po przeprowadzonych przeglądach oceniono stan pompowni jako dobry/bez uwag/pompownia sprawna.

Pompownie wyposażone są w układ zasilania awaryjnego z agregatu prądotwórczego o mocy 230kW. Agregaty takie są zabezpieczone przez służby obsługujące pompownie. PGWiR S.A. prowadzi całodobową eksploatację ww. pompowni. Parametry pracy są monitorowane online i zwizualizowane w dyspozytorni Spółki. Sposoby postępowania w sytuacjach awaryjnych regulują stosowne instrukcje wewnętrzne przedsiębiorstwa.

W Gminie Knurów proces odwadniania terenów bezodpływowych realizowany jest na obiektach pompowni przy ulicy Rybnickiej, przy ulicy Niepodległości oraz na pompowni przy ulicy Wilsona. W ramach umowy z właścicielem obiektów, prowadzono standardowe prace konserwacyjne i eksploatacyjne bez robót ziemnych i regulacji koryt cieków wodnych.

Poniżej przedstawiono główne parametry pompowni:

1. Pompownia przy ulicy Rybnickiej:

- 3 agregaty pompowych (200HL-24) o łącznej wydajności około 550 m³/h;
- pompa zatapialna RPX1.100-250.44 o wydajności 260 m³/h;
- praca pompowni w trybie automatycznym ze zdalnym podglądem stanu pracy urządzeń.

Ostatnie przeglądy: mechaniczne i elektryczne przeprowadzone zostały w maju 2024 r.

Po przeprowadzonych przeglądach oceniono stan pompowni jako dobry/bez uwag/pompownia sprawna.

2. Pompownia przy ulicy Niepodległości:

- zbiornik o pojemności retencyjnej 2 094 m³ wraz z rowami dopływowymi;
- możliwość podłączenia motopompy w razie awarii;
- trzy zespoły pompowe RPX 200-400.65 o łącznej wydajności ok. 1275 m³/h;
- pompownia wyposażona w układ zasilania awaryjnego z agregatu prądotwórczego o mocy 230kW. Agregaty takie są zabezpieczone przez służby obsługujące pompownie.

Ostatnie przeglądy: mechaniczne i elektryczne przeprowadzone zostały w maju 2024 r.

Po przeprowadzonych przeglądach oceniono stan pompowni jako dobry/bez uwag/pompownia sprawna.

3. Pompownia przy ulicy Wilsona:

- zbiornik retencyjny wykonany ze stalowych grodzic i płyt żelbetowych o pojemności retencyjnej 2 120 m³ wraz z rowami;
- trzy zespoły pompowe RPX 200-400.65 o łącznej wydajności ok. 1275 m³/h;
- pompownia wyposażona w układ zasilania awaryjnego z agregatu prądotwórczego o mocy 230kW. Agregaty takie są zabezpieczone przez służby obsługujące pompownie.

Ostatnie przeglądy: mechaniczne i elektryczne przeprowadzone zostały w maju 2024 r.

Po przeprowadzonych przeglądach oceniono stan pompowni jako dobry/ bez uwag/pompownia sprawna.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. prowadzi całodobową eksploatację w/w obiektów. Za konserwację i planowane remonty odpowiedzialny jest ich właściciel.

3.4

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. Kopalnia Węgla Kamiennego „Knurów – Szczygłowie”

W 2024 r. przeprowadzono przegląd:

- pompowni na zalewiskach należących do KWK „Knurów-Szczygłowie”,
- stanu skarp rzeki Bierawki w miejscu wprowadzania ścieków z potoku Książnickiego

- oraz odcieków ze zwałowiska odpadów „Smolnica” w km 29+515 rzeki Bierawki,
- stanu koryta rzeki Bierawki w miejscu wprowadzania ścieków z odwodnienia zakładu górniczego z rejonu Szybów Foch do rzeki Bierawki w km 38+100.

W roku 2025 nie planuje się wykonania remontów przepompowni oraz miejsc odprowadzenia ścieków. Przeglądy będą realizowane w zakresie jak w 2024 r.

3.5.

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. Kopalnia Węgla Kamiennego „Budryk”

W ramach utrzymania grawitacyjnego spływu wód w potokach i ciekach wodnych w 2024 r. wykonano na terenie Gminy Gierałtówice:

- konserwację i odmulenie cieku Bujakowskiego w Chudowie na odcinku 1,14 km,
- konserwację, odmulenie i naprawę umocnień koryta cieku Chudowskiego (Jasienica)

w sołectwie Chudów na odcinkach o łącznej długości 2,25 km,

- prowadzone są również cykliczne (3 razy w roku) obserwacje geodezyjne cieków wodnych, będących w zasięgu oddziaływania prowadzonej eksploatacji górniczej, określonej planem ruchu Kopalni na lata 2022-2024.

W bieżącym roku planowana jest na terenie Gminy Gierałtówice kontynuacja robót konserwacyjnych i naprawczych na ciekach: Bujakowskim, O-3, Chudowskim (Jasienica) i CH-20 oraz dalsze cykliczne (3 razy w roku) obserwacje geodezyjne cieków.

Powyższe działania Kopalni, mają na celu utrzymywanie grawitacyjnego spływu wód w ciekach objętych oddziaływaniem górniczym, a tym samym zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.

3.6.

Polska Grupa Górnicza SA Oddział KWK Sośnica

W 2024 roku na obszarze Gminy Gierałtówice w sołectwie Przyszowice wykonano następujące prace:

- konserwację rowu A w rejonie ul. Polnej (utrzymanie drożności do czasu zarurowania),
- odwodnienie obszaru w rejonie cmentarza od strony nasypu rowu A przy ul. Makoszowskiej;
- roboty hydrotechniczne związane z udrożnieniem rowu odprowadzającego wodę z przepompowni przy ul. Wieczorka w Przyszowicach.

W 2025 r. Kopalnia planuje w sołectwie Przyszowice wykonać:

- rozpocząć regulację K-4,
- rozpocząć regulację (zarurowanie) rowu A na odcinku od nasypu kolejowego PKP do ul. Wodnej (realizacja zadania uzależniona jest od uzyskania zgód na czasowe zajęcie terenu),
- prowadzić w miarę potrzeb miejscową konserwację rowu A od odcinka od nasypu kolejowego PKP do ul. Wodnej (utrzymanie drożności rowu do czasu jego zarurowania).

3.7

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi

Na terenie Powiatu Gliwickiego odprowadza wody dołowe do:

- rzeki Kłodnicy w km 50+227 za pomocą Pompowni Głębinowej „Gliwice”,
- do potoku Czarniawka w km 2+400 (dopływu Kłodnicy) za pomocą Pompowni Stacjonarnej „Makoszowy”.

Odpowiedzialność Oddziału CZOK za stan cieków i urządzeń w rejonach zrzutów wód określają pozwolenia wodnoprawne wydane dla w/w pompowni.

W 2024 roku w ramach przeglądów i konserwacji wykonano następujące prace:

1. Pompownia Głębinowa „Gliwice”:
 - prace konserwacyjne przy wylocie w km 50+227 do rzeki Kłodnicy polegające na wykoszeniu skarp i dna rzeki wraz z wygrabieniem na długości 50 m poniżej wylotu,
 - bieżące prace utrzymaniowe wylotu kolektora wód oraz umocnień brzegowych i dennych w obrębie wylotu.
2. Pompownia Stacjonarna „Makoszowy”:
 - bieżące prace utrzymaniowe polegające na czyszczeniu kraty przelewowej i usuwaniu naniesionego materiału w obrębie wylotu.

Kolektory i urządzenia do odprowadzania wód dołowych oraz miejsca zrzutu do cieków powierzchniowych są systematycznie kontrolowane i utrzymywane w dobrym stanie technicznym.

W 2025 roku planowane są bieżące kontrole i przeglądy kolektorów odprowadzających wody dołowe oraz wylotów do cieków powierzchniowych. Ponadto, zgodnie z wymogami określonymi w pozwoleniach wodnoprawnych, planowane są następujące prace:

1. Pompownia Głębinowa „Gliwice”:
 - prace konserwacyjne przy wylocie do rzeki Kłodnicy tj. na długości 48 m poniżej wylotu w km 50+227 polegające na wykoszeniu skarp i dna rzeki wraz z wygrabieniem – 2 x w roku: wiosną i jesienią,
 - przegląd stanu umocnień koryta rzeki Kłodnicy w obrębie wylotu – minimum raz w roku, a w przypadku stwierdzenia uszkodzeń wykonanie stosowanych napraw.
2. Pompownia Stacjonarna „Makoszowy”:

- bieżące prace utrzymaniowe w celu zapewnienia należytego stanu technicznego wylotu kolektora oraz obiektów służących do odprowadzania wód dołowych.

GMINA	3.8 GŁÓWNE DZIAŁANIA PODEJMOWANE W 2024 ROKU ORAZ OCENA STANU ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOWODZIOWEGO W GMINACH
Knurów	Gmina Knurów położona jest w dorzeczu rzeki Bierawki. Na obszarze gminy dopływem rzeki Bierawki, w zlewni której znajduje się zurbanizowana część miasta jest ciek Knurówka. Najczęstszym problemem występującym przy intensywnych i nierównomiernych opadach atmosferycznych jest ograniczona przepustowość zamkniętego i otwartych odcinków rzeki Knurówka oraz niewystarczająca pojemność retencyjna urządzeń wodnych. W ramach przeciwdziałania potencjalnym zalewniom i podtopieniom Wydział Gospodarki Komunalnej, Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska (GKRiOŚ) utrzymuje w sprawności system otwartych i zamkniętych kanałów odprowadzających wody opadowe i roztopowe. Ze środków budżetu miasta na bieżąco przeprowadzane są zabiegi konserwacyjne rowów przebiegających przez nieruchomości gminne, stanowiących w większości otwarte odcinki kanałów deszczowych. W 2024 r. utrzymanie dotyczyło rowów o łącznej długości ok. 3200 m i obejmowało: dwukrotne koszenie skarp, dna i korony, usuwanie na bieżąco zanieczyszczeń zalegających w korycie, stały nadzór nad utrzymaniem drożności rowów, w tym krat na wlotach do części zarurowanych, naprawa skarp i dna rowów. Koszt wykonywanych robót ok. 170 000,00 zł. Rzeka Bierawka oraz w przeważającej długości ciek Knurówka, objęte są monitoringiem służb Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Na terenie Gminy Knurów nie działają „Spółki Wodne”.
Pyskowice	Przez teren Gminy Pyskowice przepływa rzeka Drama, która jest administrowana przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Wszelkie inwestycje i remonty w obrębie rzeki Dramy realizowane są przez PGW Wody Polskie. Na terenie miasta nie funkcjonuje spółka wodna. W wyniku działań podjętych w latach 2020-2021 przez PGW Wody Polskie w obrębie koryta rzeki Dramy, od trzech lat nie występują większe podtopienia w związku z występującymi podwyższonymi stanami wody w korycie rzeki Drama. We wrześniu 2024 roku, w czasie sytuacji powodziowej w rejonie, na terenie Gminy Pyskowice nie wystąpiło poważne zagrożenie bezpieczeństwa. Nie doszło do poważnych zalań nieruchomości a wszystkie ulice były przejezdne. Aby utrzymać taki stan koryto rzeki Dramy powinno być koszone regularnie raz w roku. Ostatni raz było to realizowane przez administratora w roku 2022.
Toszek	Na terenie Gminy Toszek zagrożenie powodziowe jest niewielkie, nie ma rzek, znajdują się tu tylko cztery potoki - Toszecki, Pniowski, Chechelski, Ligocki. W miarę możliwości finansowych przeprowadzane są konserwacje Potoku Pniowskiego. Konieczne jest wykonanie remontu polegające na wzmocnieniu brzegów pod mostkami stanowiącymi dojazd do posesji. Ponadto ciek wymaga przeprowadzenia bieżącej konserwacji.

	Potok Toszecki - wymaga gruntownej konserwacji a docelowo odbudowy. Dno ciek jest zamulone, skarpy częściowo porośnięte roślinnością i lokalnie zakrzewione. Odcinek przepływający przez Oracze, umocniony płytami ażurowymi, które wymagają czyszczenia. Miejscami występują niewielkie wyrwy brzegowe. Potok Chechelski przeprowadzono w roku 2016 konserwację na odcinku w km 3+700 – 4+800. Ciek wymaga przeprowadzenia gruntownej konserwacji, a docelowo odbudowy ze względu na zniszczone umocnienie biologiczne. Potok Ligocki częściowa konserwacja przeprowadzona w 2022 roku. Miejsko-Gminna Spółka Wodna została reaktywowana w 2024 r. obecnie Starosta Gliwicki prowadzi postępowanie w sprawie zatwierdzenia Statutu Spółki. Spółka nie rozpoczęła jeszcze działalności i nie prowadziła żadnych działań w celu zabezpieczenia przeciwpowodziowego na terenie Gminy Toszek w 2024 r.
Sośnicowice	Na obszarze miasta i gminy Sośnicowice w 2024 r.: – na bieżąco monitorowano - w szczególności w trakcie obfitych opadów deszczu i roztopów - stan wód w ciekach oraz na rzece Bierawce, położonych na terenie gminy Sośnicowice; – na bieżąco przekazywano wnioski i pisma mieszkańców w sprawach związanych z konserwacją cieków i koryta rzeki Bierawki, a PGW Wody Polskie interweniowało w oparciu o własne decyzje; – podpisano umowę na sukcesywną realizację dostaw piasku w razie prowadzenia akcji przeciwpowodziowej, a także przeprowadzono przegląd i spis wyposażenia gminnego magazynu przeciwpowodziowego za rok 2024. Głównym problemem zabezpieczenia terenu gminy przed powodzią jest rejon ul. Krótkiej/Kasztanowej w Sierakowicach i ciek Sierakowickiego przepływającego m.in. przez strefę terenów zabudowanych. Ciek ten wymaga częstej konserwacji, ponieważ przy większych opadach deszczu woda występuje z koryta zalewając sąsiadujące posesje oraz drogę, dodatkowo tworzą się zatory w przewężeniach koryta ciek, co zwiększa zagrożenie powodziowe. Dodatkowo ważnym zadaniem w zakresie ochrony przeciwpowodziowej na terenie gminy Sośnicowice jest przebudowanie urządzenia wodnego na cieku Sierakowickim (wododział ciek Sierakowickiego i Młynówki), a także bieżące naprawy wymytych skarp rzeki Bierawki, które powodować mogą wzrost zagrożenia zalaniem terenów przyległych - zwłaszcza w miejscowości Trachy oraz Tworóg Mały. Urząd Miejski w Sośnicowicach poinformował że nie był zawiadamiany przez administratorów cieków i rzek o terminach przeglądów cieków, wałów przeciwpowodziowych i innych budowli hydrotechnicznych, znajdujących się na terenie Gminy Sośnicowice. Gminna Spółka Wodna „Sośnicowice” w 2024 r. przeprowadziła: – konserwację rowów melioracyjnych –3 100 mb; – czyszczenie rowów melioracyjnych – 2220 mb;

	– remont studzienki drenarskiej – 1 szt; – remont 2 fragmentów drenażu w miejscowości Sierakowice oraz Łany Wielkie; – remont 2 przepustów w Trachach
Gierałtowie	W zakresie zabezpieczenia przeciwpowodziowego gminy Gierałtowie w 2024 r.: Wykonano prace konserwacyjne rowów na terenie sołectw: <u>Sołectwo Chudów</u> – rów O-3 (2990 mb) odcinek od przepustu rejon „Kramarnówki” w kierunku granicy z Bujakowem (konserwacja polegająca na wykoszeniu dwukrotnym skarp rowu), – rów O-3i (290 mb) odcinek od ujścia do rowu O-3 w kierunku gosp. „Organisciok” (konserwacja polegająca na wykoszeniu skarp rowu, odmulenie dna), – rów O-3d (680 mb) odcinek od ujścia do rowu O-3 do ul. Bocznej (konserwacja polegająca na wykoszeniu skarp rowu, odmulenie dna), – rów O-3a (316 mb) odcinek od ujścia do rowu O-3 w kierunku drogi na Brzezina (konserwacja polegająca na wykoszeniu skarp rowu, odmulenie dna), – rów Ch-22 (540 mb) odcinek od ujścia w kierunku ul. Szkolnej (konserwacja polegająca na wykoszeniu skarp rowu), – naprawa sieci drenarskiej na działkach nr 666/168 przy ul. Wodnej, – rów O-3h (540 mb) odcinek od ujścia do rowu O-3 w kierunku Rusku (konserwacja polegająca na wykoszeniu skarp rowu, odmulenie dna), – rów O-3 (454 mb) odcinek od ujścia rowu Ornontowickiego w kierunku przepustu w rejonie „Kramarnówki” (konserwacja polegająca na wykoszeniu skarp rowu). <u>Sołectwo Gierałtowie</u> – rów Beksza (212 mb) odcinek od kolektora w kierunku przepustu za ujściem rowu Be-7 (konserwacja polegająca na wykoszeniu skarp rowu, odmulenie dna), – rów Be-12 (545 mb) odcinek od ujścia w kierunku lasu i drogi asfaltowej (konserwacja polegająca na wykoszeniu skarp rowu, odmulenie dna), – rów Be-10 (365 mb) odcinek od ujścia w kierunku drogi asfaltowej Kol. Beksza (konserwacja polegająca na wykoszeniu skarp rowu, odmulenie dna), – rów Be-8 (540 mb) odcinek od ujścia w kierunku przez drogę asfaltową do lasu (konserwacja polegająca na wykoszeniu skarp rowu, odmulenie dna), – rów Bojkowski (3519 mb) odcinek od ujścia potoku Ornontowskiego w kierunku szkoły i odcinek od ul. Powstańców Śl. w kierunku A1 (konserwacja polegająca na dwukrotnym wykoszeniu skarp rowu), – rów Gierałtowski (1580 mb) odcinek od ujścia do Potoku Ornontowickiego w kierunku przepompowni w dolinie rowu Gierałtowskiego (konserwacja polegająca na wykoszeniu skarp rowu, odmulenie dna), – rów O-25 (850 mb) odcinek od nasypu kolejowego w kierunku granicy z Ornontowicami (konserwacja polegająca na wykoszeniu skarp rowu), – rów Be-9 (545 mb) odcinek od ujścia rowu Beksza w kierunku lasu (konserwacja

- polegająca na wykoszeniu skarp rowu, odmulenie dna),
- rów Be-7 (555 mb) odcinek od ujścia rowu Beksza w kierunku lasu i Leśnej (konserwacja polegająca na wykoszeniu skarp, odmulenie dna),
- naprawa sieci drenarskiej na działce nr. 225/19 w rejonie ul. Topolowej, zbiornik Wn-18,
- naprawa sieci drenarskiej na działce nr. 661/15 w rejonie ul. Stachury i rowu Bojkowskiego.

Sołectwo Paniówki

- rów Paniówka (1668 mb) odcinek od ul. Wodnej w kierunku do ul. Zabrskiej (konserwacja polegająca na wykoszeniu dwukrotnym skarp rowu),
- rów Ch-24a (495 mb) odcinek od ujścia do rowu Ch-25 w kierunku „Białego Domku” (konserwacja polegająca na wykoszeniu skarp rowu, odmulenie dna, wycinka zakrzaczeń),
- rów Ch-24b (205 mb) odcinek od ujścia do rowu Ch-25 w kierunku ul. Darwina (konserwacja polegająca na wykoszeniu skarp rowu, odmulenie dna, wycinka zakrzaczeń),
- naprawa sieci drenarskiej na działce nr. 17 przy ul. Strażackiej,
- naprawa sieci drenarskiej na działce nr. 902/105 przy ul. Kłodnickiej 17,
- naprawa krat na studniach rów Paniówka w rejonie ul. Zwycięstwa 49,
- naprawa sieci drenarskiej na działkach nr. 1354/125, 1355/125 przy ul. Zwycięstwa 61b,
- rów Paniówka (325 mb) odcinek od przepompowni do ul. Wodnej (konserwacja polegająca na wykoszeniu skarp),
- rów Paniówka (267 mb) odcinek w rejonie ul. Wodnej (konserwacja polegająca na odmuleniu dna rowu),
- rów Ch-7b (355 mb) odcinek od ujścia rowu Paniówka w kierunku basenu (konserwacja polegająca na wykoszeniu skarp rowu, odmulenie dna).

Sołectwo Przyszowice

- Ch-1 (mb) odcinek między posesjami 57 i 36c przy ul. Polnej,
- rów Cienka stare koryto (2088 mb) odcinek od ul. Granicznej w kierunku ul. Brzozowej i przepompowni (konserwacja polegająca na wykoszeniu dwukrotnym skarp rowu, odmulenie dna),
- rów Cienka nowe koryto (1126 mb) odcinek od ul. Granicznej w kierunku ul. Morcinka (konserwacja polegająca na wykoszeniu dwukrotnym skarp rowu),
- D-5 (350 mb) odcinek od przepompowni w kierunku posesji Pani Królak (konserwacja polegająca na wykoszeniu skarp rowu, odmulenie dna),
- rów K-4 (1040 mb) odcinek w rejonie autostrady i nasypu kolejowego (konserwacja polegająca na wykoszeniu skarp rowu),
- rów Ch-9 (505 mb) odcinek od ujścia Potoku Chudowskiego do ul. Brzeg i rów przydrożny (konserwacja polegająca na wykoszeniu skarp rowu, odmulenie dna rowu, udrożnienie

rowu przydrożnego),

- rów Ch-1 (170 mb) odcinek od przepompowni w kierunku ul. Gierałtowskiej (konserwacja polegająca na wykoszeniu skarp rowu, odmulenie dna rowu),
- Ch-2 (670 mb) odcinek od nasypu kolejowego w kierunku ul. Granicznej (konserwacja polegająca na wykoszeniu skarp rowu),
- Ch-2a (530 mb) odcinek między rowami Ch-1 i Ch-2 przy nasypie kol. w rejonie ul. Polnej (konserwacja polegająca na wykoszeniu skarp rowu, odmulenie dna),
- Ch-2 (464 mb) odcinek od nasypu kolejowego w kierunku ul. Polnej (konserwacja polegająca na wykoszeniu skarp rowu),
- rów Ch-1 (352 mb) odcinek od kolektora w kierunku ul. Granicznej (konserwacja polegająca na wykoszeniu skarp rowu, odmulenie dna rowu),
- naprawa sieci drenarskiej na działkach nr. 2229/246, 2226/253, 2223/253, 2224/253, 2227/253 przy ul. Granicznej.

Źródło finansowania prac konserwacyjnych rowów melioracyjnych na terenie Gminy Gierałtówice stanowiły:

- składki członkowskie: **141 567,66 zł**
- dotacja Starostwa Powiatowego w Gliwicach: **20 000,00 zł**
- dotacja Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach: **10 200,00 zł**
- dotacja Urząd Gminy Gierałtówice: **275 000,00 zł**



Suma: **446 767,66 zł**

W dniu 15 maja 2024 roku PGW Wody Polskie przeprowadził z przedstawicielami gminy oraz Starostwa Powiatowego przegląd, który obejmował ciek Ornontowicki, ciek Promna i ciek Chudowski.

W protokołach z przeglądu zawarto zalecenia i wnioski podlegające realizacji przez PGW Wody Polskie, polegające na:

- 1). Bieżącej konserwacji **cieku Ornontowickiego** polegająca na wykoszeniu porostów ze skarp, wycince zakrzaczeń, oczyszczeniu umocnień brzegowych z roślinności, udrożnienie dolnego odcinka cieku tj. w km 0+000-0+300,






Dokumentacja fotograficzna z przeprowadzonego przeglądu

2). Bieżącej konserwacji **cieku Promna** polegająca na wykoszeniu porostów ze skarp i dna cieku, wycinie zakrzaczeń, wycinie Barszczu Sosnowskiego, hakowaniu rośli korzeniących się w dnie, oczyszczaniu umocnień brzegowych z roślinności.

UG Gierałtowice zawnioskował o przebudowę przepustu okularowego na cieku Promna w ciągu ul. Borowej z uwagi na małą przepustowość. Nadzór Wodny Gliwice wystąpi z wnioskiem do zarządcy drogi o przebudowę przedmiotowego obiektu drogowego z przepustu drogowego (przepustu okularowego) na przepust ramowy o przepustowości umożliwiającej przepuszczenie wód wezbraniowych i powodziowych.



Dokumentacja fotograficzna z przeprowadzonego przeglądu

3). Wykonaniu pilnych robót udroźnieniach koryta **cieku Chudowskiego** w rejonie ul. Brzeg i Polnej z uwagi na zagrożenie zalania budynków mieszkalnych i gospodarczych, infrastruktury drogowej (drogi gminne). Koryto ciek od ul. Gliwickiej do zalewiska wymaga naprawy (szkody górnicze) poprzez regulację koryta ciek przywracającej grawitacyjny spływ wód oraz eliminującej zagrożenie powodziowe. W rejonie ul. Gliwickiej znajduje się złom drzewa nad ciek Chudowski, PGW WP wystąpi do właściciela nieruchomości, na której rośło o jego usunięcie. W rejonie ul. Zabrskiej został stwierdzony wylot betonowy $\varnothing 100$ mm, PGW WP wystąpi do UG Gierałtowiec z zapytaniem o wylot wraz z przedłożeniem obowiązującego pozwolenia wodnoprawnego w sytuacji poświadczenia prawa własności oraz o usunięcie ogrodzenia. Natomiast w rejonie ul. Dworskiej znajduje się zniszczona drewniana kładka, usytuowana w poprzek koryta ciek, PGW WP wystąpi do właściciela nieruchomości o jej usunięcie.





Dokumentacja fotograficzna z przeprowadzonego przeglądu

Rudziniec

Na terenie Gminy Rudziniec utrzymaniem i konserwacją cieków i urządzeń na nich zlokalizowanych zajmowały się:

- Gmina Rudziniec;
- Spółka Wodna Gminy Rudziniec;
- Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

W 2024 r. dla poprawy stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego, Gmina Rudziniec wykonała następujące prace na urządzeniach melioracji szczegółowej stanowiących własność Gminy:

- konserwacja rowów melioracyjnych w Bojszowie – działki nr 278, 279, 285 (721 mb);

- konserwacja rowu melioracyjnego w Kleszczowie – działka nr 1299/89 (250 mb);
- konserwacja rowu melioracyjnego w Kleszczowie – działka nr 1188/106 (176 mb);
- konserwacja rowów melioracyjnych w Pławniowicach – działki nr 218/163, 228/160, 229, 230, 231 (990 mb);
- konserwacja rowu melioracyjnego w Rudzińcu – działka nr 287 (287 mb);
- konserwacja rowu melioracyjnych w Rudzińcu – działka nr 267 (680 mb);
- konserwacja rowu melioracyjnych w Taciszowie – działka nr 799/123 (160 mb).

Łączna wartość wykonanych prac wyniosła - 211 999,11 zł. Długość rowów objętych utrzymaniem: 3264 mb.

Spółka Wodna Gminy Rudziniec zrealizowała w roku 2024 zadania wpływające na bezpieczeństwo powodziowe. Wykonano następujące prace:

- odtworzenie koryta, skarp i wylotów drenarskich rowu melioracyjnego w Bojszowie na działce nr 249 (230 mb);
- odtworzenie koryta, skarp i wylotów drenarskich rowu melioracyjnego w Bojszowie na działce nr 32/17 (624 mb);
- odtworzenie koryta, skarp i wylotów drenarskich rowu melioracyjnego w Bojszowie na działkach nr 1058/248, 301/248, 230 (350 mb);
- odtworzenie koryta, skarp i wylotów drenarskich rowu melioracyjnego w Taciszowie na działce nr 618/111 (195 mb);
- odtworzenie koryta, skarp i wylotów drenarskich rowu melioracyjnego w Kleszczowie na działkach nr 77/34, 81/35, 438/35, 200/36, 201/36, 37, 50, 53 (510 mb);
- odtworzenie koryta, skarp i wylotów drenarskich rowu melioracyjnego w Kleszczowie na działkach nr 438/70, 936/90, 719/89, 935/70 (285 mb);
- odtworzenie koryta, skarp i wylotów drenarskich rowu melioracyjnego w Łączy na działkach nr 178, 236, 238, 250/3 (500 mb);
- odtworzenie koryta, skarp i wylotów drenarskich rowu melioracyjnego w Łączy na działkach nr 55, 56 (315 mb);
- odtworzenie koryta, skarp i wylotów drenarskich rowu melioracyjnego w Rzecyzach na działkach nr 828/144, 983/143, 474/143, 1226/893, 547/215, 216, 217, 1295/218, 1296/218 (796 mb);
- odtworzenie drożności urządzeń drenarskich w Rudzińcu na działce nr 29.

Łączna wartość wykonanych prac: 234 929,79 zł (Dotacja UG: 234 929,79 zł; Starostwo Powiatowe: 0,00 zł; środki własne: 0,00 zł). Długość rowów objętych pracami: 3 805 mb.

Urząd Gminy w 2024 r. nie był powiadamiany przez administratorów cieków, wałów przeciwpowodziowych i innych budowli hydrotechnicznych, znajdujących się na terenie Gminy Rudziniec o przeglądach tych obiektów.

Wszystkie cieki wodne przebiegające przez teren Gminy Rudziniec będące w administrowaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wymagają podjęcia bieżących prac konserwacyjnych.

Stan techniczny Zbiornika Dzierżno Duże został oceniony przez Centrum Technicznej

Kontroli Zapór jako nieodpowiedni i nienadający się do dalszego użytkowania. PGWWP realizuje zadania dotyczące naprawy i modernizacji skarp i urządzeń Zbiornika wodnego Dzierżno Duże, stanowiącego ochronę przeciwpowodziową doliny Kłodnicy oraz podstawowe źródło zapewnienia wody żeglugowej dla Kanału Gliwickiego. Przedsięwzięcie polega m.in. na remoncie i doszczelnianiu zapory, remoncie budowli i urządzeń zrzutowych, naprawie i profilowaniu skarp. Planowany koszt realizacji zadania (zgodnie z planem zarządzania ryzykiem powodziowym) 60 000 000,00 zł. Planowany termin rozpoczęcia i zakończenia działania: 2021-2025.

W 2024 r. nie odnotowano na terenie Gminy Rudziniec interwencji spowodowanych wystąpieniem cieków z koryt.

Pilchowice

Gminna Spółka Wodna w Pilchowicach jest niepubliczną formą organizacyjną, która zrzesza osoby fizyczne. Zgodnie z obowiązującym Statutem Gminnej Spółki Wodnej w Pilchowicach, rzeczona Spółka została powołana do realizacji wskazanych celów:

- wykonywanie konserwacji gruntownej i bieżącej na urządzeniach melioracyjnych, renowacja drenarki,
- utrzymanie i eksploatacja urządzeń melioracji wodnych (rowów melioracji szczegółowej na gruntach ornych i użytkach zielonych, drenarki na użytkach zielonych i gruntach ornych),
- prowadzenie racjonalnej gospodarki rolnej na zmeliorowanych terenach, a w szczególności poprzez rozwój gospodarki rolnej na zmeliorowanych gruntach ornych oraz za racjonalną gospodarkę wodą na użytkach rolnych.

Gminna Spółka Wodna w Pilchowicach w 2024 roku wykonała w ramach posiadanych środków finansowych na obszarze działalności Spółki, następujące prace:

KUŹNIA NIEBOROWSKA

Łączna wartość zrealizowanych prac w Kuźni Nieborowskiej – 0,00 zł

LEBOSZOWICE

- wykonanie konserwacji rowu melioracyjnego znajdującego się w Leboszowicach przy ul. Gajowej i Wiejskiej (rów na odcinku od posesji przy ul. Gajowej 4 aż do ujścia w rzece Bierawka – rów biegnący obok OSP Leboszowice) na odcinku ok. 350 mb, w ramach prac wykoszono i odmulono koryto rowu, dokonano wycinki zarośli i krzewów oraz wykonano formowanie skarp rowu, udrożniono wyloty drenarskie, urobek (namuł usunięty z koryta rowu) powstały w czasie prac rozplantowano na terenie przyległym do rowu,

Łączna wartość zrealizowanych prac w Leboszowicach – 2 500,00 zł

NIEBOROWICE

- naprawa i udrożnienie systemu drenarskiego na gruntach rolnych położonych w Nieborowicach w rejonie ulic Mysia Góra i Graniczna, oczyszczenie wylotów drenarskich oraz naprawa studzienki rewizyjnej znajdującej się na sieci drenarskiej,

obszar oddziaływania uszkodzonej drenarki ok. 10 ha

Wartość zrealizowanych prac - 3 200,00 zł.

- naprawa i udrożnienie systemu drenarskiego na gruntach rolnych położonych między ul. Leśną w Żernicy a ul. Zalesie w **Nieborowicach** – grunty znajdujące się przed posesją nr 41 przy ul. Leśnej w Żernicy,

obszar oddziaływania uszkodzonej drenarki ok. 7 ha

Wartość zrealizowanych prac 3 000,00 zł.

Łączna wartość zrealizowanych prac w Nieborowicach – 6 200,00 zł

PILCHOWICE

- wykonanie gruntownej konserwacji melioracyjnego znajdującego się w Pilchowicach w rejonie ul. Złotej na odcinku ok. 30 mb, w ramach prac wykoszono i odmulono koryto rowu, dokonano wycinki zarośli oraz wykonano formowanie skarp rowu, udrożniono wyloty drenarskie, Wartość zrealizowanych prac 200,00 zł;

- naprawa i udrożnienie systemu drenarskiego mający ujście w rowie melioracyjnym przy ul. Złotej w Pilchowicach oraz oczyszczono wyloty drenarskie

obszar oddziaływania uszkodzonej drenarki ok. 1 ha

Wartość zrealizowanych prac 300,00 zł;

- naprawa i udrożnienie systemu drenarskiego na gruntach rolnych położonych w Pilchowicach za posesją przy ul. Gliwickiej 52 oraz oczyszczono wyloty drenarskie

obszar oddziaływania uszkodzonej drenarki ok. 3 ÷ 5 ha

Wartość zrealizowanych prac 1 500,00 zł;

- naprawa i udrożnienie systemu drenarskiego na gruntach rolnych położonych w **Pilchowicach** w rejonie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 921 (ul. Gliwicka) z drogą krajową nr 78 (grunty położone po południowo zachodniej stronie skrzyżowania na łąkach) oraz oczyszczenie wylotów drenarskich obszar oddziaływania uszkodzonej drenarki ok. 5 ÷ 6 ha

Wartość zrealizowanych prac 4 000,00 zł;

- naprawa i udrożnienie systemu drenarskiego na gruntach rolnych położonych w **Pilchowicach** w rejonie ul. Sadowej, tj. między ul. Sadową a rowem melioracyjnym

obszar oddziaływania uszkodzonej drenarki ok. 5 ÷ 6 ha

Wartość zrealizowanych prac 3 500,00 zł;

- wykonanie konserwacji rowu melioracyjnego znajdującego się w centralnej części sołectwa Pilchowice w rejonie ul. Dworcowej i ul. Szkolnej (rów na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 921 przez ul. Szkolną do posesji położonej przy ul. Leboszowskiej 7) na odcinku ok. 350 mb, w ramach prac wykoszono i odmulono koryto rowu, dokonano wycinki zarośli i krzewów oraz wykonano formowanie skarp rowu, udrożniono wyloty drenarskie, usunięto namuł z koryta rowu)

Wartość zrealizowanych prac 5 200,00 zł;

- wykonanie gruntownej konserwacji rowu melioracyjnego zlokalizowanego w centralnej części sołectwa Pilchowice (rejon ul. Dworcowej i ul. Dolnej Wsi) w częściach obejmujących dwa niżej wskazane odcinki:

- a) odcinek rowu o długości ok. 50 mb od zabytkowego przepustu kolejki wąskotorowej w kierunku centrum miejscowości (tzw. odcinek za Poczta) – zakres prac obejmował gruntowną konserwację umocnień skarp i koryta rowu, w ramach której zlikwidowano ubytki umocnień oraz wymieniono płyty w znacznym stopniu uszkodzone, usunięto z koryta rowu namuł oraz inny materiał powodujący zatamowania, wykoszono koryto i wyplantowano teren stanowiący koronę rowu, usunięto zarośla porastające koronę rowu, oczyszczono wyloty drenarskie;
- b) odcinek rowu o długości ok. 450 mb od cukierni Surdel do posesji przy ul. Dworcowej 2 – zakres prac obejmował koszenie i odmulanie koryta rowu, wycinkę zarośli i krzewów, dokonano formowanie skarp rowu, udroźniono wyloty drenarskie, rozplantowano na terenie przyległym do rowu urobek (namuł usunięty z koryta rowu);

Wartość zrealizowanych prac 40 000,00 zł;

prace dodatkowe związane z realizacją zadania:

- załadunek, transport i rozładunek płyt betonowych do umocnienia skarp rowów melioracyjnych znajdujące się w Pilchowicach w rejonie ul. Leboszowskiej do miejsca docelowego tj. na teren przyległy do rowu melioracyjnego znajdującego się w Pilchowicach przy ul. Dworcowej.

Wartość zrealizowanych prac 3 500,00 zł;

- wykonanie gruntownej konserwacji rowu melioracyjnego znajdującego się w Pilchowicach po wschodniej stronie ul. Złotej na odcinku ok. 155 mb, w ramach której wykonano korytowanie i formowanie skarp rowu, zlikwidowano wyrwy w skarpach, udroźniono wyloty drenarskie, wykoszono teren bezpośrednio przyległy do korony rowu, wycięto zarośla porastające skarpy i koronę rowu, usunięto zatory i nanosy z koryta rowu, lokalizacja: Pilchowice wschodnia strona ul. Złotej.

Wartość zrealizowanych prac 9 300,00 zł;

Łączna wartość zrealizowanych prac w Pilchowicach – 67 500,00 zł

STANICA

- wykonanie konserwacji rowu melioracyjnego znajdującego się w Stanicy przy ul. Lipowej (na działce nr 334/9) na odcinku 33 mb (długość rowu otwartego poddanego konserwacji) oraz naprawienie studzienki rewizyjnej znajdującej się na zarurowanej części rowu (dz. nr 429/9)

Wartość zrealizowanych prac 1 500,00 zł.;

- wykonanie gruntownej konserwacji rowu melioracyjnego znajdującego się w Stanicy pomiędzy ul. Kolejową a ul. Dworcową (znajdującego ujście w Potoku Rudka) na odcinku ok. 325 mb, w ramach której wykonano korytowanie i formowanie skarp rowu, zlikwidowanie wyrwy w skarpach, wykoszenie teren bezpośrednio przyległego do korony rowu, wycięcie zarośla porastającego skarpy i koronę rowu, usunięcie zatorów i nanosów z koryta rowu, naprawienie przepustu o długości 5 m i średnicy $\varnothing$ 400 mm,

Wartość zrealizowanych prac 16 250,00 zł.

Łączna wartość zrealizowanych prac w Stanicy– 17 750,00 zł

WILCZA

- gruntowna konserwacja rowu melioracyjnego na odcinku ok. 1 085 mb w sołectwie Wilcza (rejon ul. Polnej oraz ul. Nieborowickiej i ul. Karola Miarki),

Prace konserwacyjne obejmowały:

- a) korytowanie i uformowanie skarp rowu wraz z likwidacją wyrw w skarpach, na odcinkach rowu, na których brak jest umocnień skarp,
- b) konserwację umocnień skarp i koryta rowu,
- c) usuwanie z koryta rowu namułu oraz innego materiału powodującego zatamowania,
- d) koszenie, plantowanie terenu stanowiącego koronę rowu melioracyjnego,
- e) usuwanie zarośli porastających koronę rowu,
- f) oczyszczenie wylotów drenarskich,
- g) czyszczenie przepustów wraz z ich naprawą,

Wartość zrealizowanych prac 40 000,00 zł.

- naprawa i udrożnienie systemu drenarskiego na gruntach rolnych położonych w Wilczy w rejonie ul. Stawowej oraz oczyszczono wyloty drenarskie
obszar oddziaływania uszkodzonej drenarki ok. 5 ha

Wartość zrealizowanych prac 3 500,00 zł;

- naprawa i udrożnienie systemu drenarskiego na gruntach rolnych położonych w Wilczy po zachodniej stronie drogi transportu rolnego w kierunku na tzw. „Lasoki”, w rejonie rowu melioracyjnego
obszar oddziaływania uszkodzonej drenarki ok. 10 ÷ 15 ha

Wartość zrealizowanych prac 5 500,00 zł;

- naprawa i udrożnienie systemu drenarskiego na gruntach rolnych położonych w Wilczy po południowo-zachodniej stronie drogi transportu rolnego w kierunku na tzw. „Zidlongi”, w rejonie rowu melioracyjnego
obszar oddziaływania uszkodzonej drenarki ok. 6 ha

Wartość zrealizowanych prac 3 000,00 zł;

- naprawa i udrożnienie głównego zbieracza systemu drenarskiego Ø 200 mm znajdującego się na gruntach rolnych położonych w Wilczy w rejonie ulic Diamentowa i Stawowa,
obszar oddziaływania uszkodzonej drenarki ok. 10 ha

Wartość zrealizowanych prac 3 000,00 zł;

- naprawa i udrożnienie systemu drenarskiego na gruntach rolnych położonych w Wilczy przy ul. Stawowej – pola zlokalizowane na południowy zachód od posesji nr 6A przy ul. Stawowej,
obszar oddziaływania uszkodzonej drenarki ok. 7 ha

Wartość zrealizowanych prac 3 000,00 zł;

- naprawa i udrożnienie systemu drenarskiego na gruntach rolnych położonych w Wilczy przy ul. Stawowej – pola zlokalizowane między posesjami nr 18F i nr 20 przy ul. Stawowej, obejmujące obszar od ul. Stawowej w kierunku południowo-zachodnim, obszar oddziaływania uszkodzonej drenarki ok. 10 ha

Wartość zrealizowanych prac 4 000,00 zł;

- wykonanie gruntowej konserwacji rowu melioracyjnego znajdującego się w Wilczy za posesją przy ul. Nieborowickiej 3 (znajdującego ujście w zbiorniku wodnym „Zalane”) na odcinku ok. 70 mb, w ramach której dokonanie gruntownej konserwacji umocnień skarp i koryta rowu, wykoszenie terenu bezpośrednio przyległy do korony rowu, wycięcie zarośla porastającego skarpy i koronę rowu, wykonano formowanie skarp rowu, usunięcie zatorów i nanosów z koryta rowu, naprawa przepustu o średnicy $\varnothing$ 500 mm, nadto w ramach prac naprawa i udrożnienie systemu drenarskiego znajdującego ujście w przedmiotowym rowie, tj. zlokalizowany na polach położonych przy ul. Nieborowickiej, odcinek rowu objęty pracami: 70 mb wraz z naprawą przepustu obszar oddziaływania uszkodzonej drenarki ok. 10 ha.

Wartość zrealizowanych prac 30 000,00 zł;

Łączna wartość zrealizowanych prac w Wilczy– 92 000,00 zł

ŻERNICA

- naprawa i udrożnienie systemu drenarskiego na gruntach położonych w Żernicy w rejonie posesji przy ul. Powstańców Śląskich 94 oraz oczyszczenie wylotów drenarskich obszar oddziaływania uszkodzonej drenarki ok. 2 ÷ 3 ha

Wartość zrealizowanych prac 2 500,00 zł;

- naprawa i udrożnienie systemu drenarskiego na gruntach położonych w Żernicy w rejonie posesji przy ul. Powstańców Śląskich 19 oraz oczyszczenie wylotów drenarskich obszar oddziaływania uszkodzonej drenarki ok. 2 ha

Wartość zrealizowanych prac 2 500,00 zł;

- wykonanie konserwacji rowu melioracyjnego znajdującego się w Żernicy przy ul. Olchowej (rejon posesji nr 28A, dopływ Potoku Żernickiego) na odcinku ok. 250 mb, w ramach prac wykoszono i odmulono koryto rowu, dokonano wycinki zarośli i krzewów oraz wykonano formowanie skarp rowu, udrożnienie wylotów drenarskich, urobek (namuł usunięty z koryta rowu) powstały w czasie prac rozplantowano na terenie przyległym do rowu,

Wartość zrealizowanych prac 1 800,00 zł;

- wykonanie konserwacji rowu melioracyjnego znajdującego się w Żernicy przy ul. 1 Maja 73 na odcinku ok. 140 mb, w ramach prac wykoszono i odmulono koryto rowu, dokonano wycinki zarośli i krzewów oraz wykonano formowanie skarp rowu, udrożniono wyloty drenarskie, a także oczyszczono i udrożniono wylot rurociągu na odcinku obejmującym łączenie rowu otwartego z rowem zarurowanym, urobek (namuł usunięty z koryta rowu) powstały w czasie prac rozplantowano na terenie przyległym do rowu,

Wartość zrealizowanych prac 3 500,00 zł;

	- naprawa i udrożnienie systemu drenarskiego na gruntach rolnych położonych między ul. Brzozową a ul. 1 Maja w Żernicy, przynależnych do gospodarstwa rolnego zlokalizowanego w Żernicy przy ul. 1 Maja 73, obszar oddziaływania uszkodzonej drenarki ok. 2 ha Wartość zrealizowanych prac 1 000,00 zł; - naprawa i udrożnienie systemu drenarskiego na gruntach rolnych położonych w Żernicy na polach zlokalizowanych na północ od ul. Wrzosowej (w rejonie terenów leśnych), obszar oddziaływania uszkodzonej drenarki ok. 5 ha Wartość zrealizowanych prac 1 500,00 zł; - wykonanie gruntowej konserwacji rowu melioracyjnego znajdującego się w centralnej części sołectwa Żernica na odcinku od ul. Ogrodowej w kierunku ul. Powstańców Śl. aż do ujścia w Potoku Żernickim, tj. na odcinku 130 mb (rów przepływający między posesją nr 2 i nr 4 przy ul. Powstańców Śl.), w ramach prac wykoszono koryto rowu, udrożnienie je poprzez usunięcie z rowu wszelkich zatorów i nanosów utrudniających swobodny przepływ wody; Wartość zrealizowanych prac 1 200,00 zł; Łączna wartość zrealizowanych prac w Żernicy– 14 000,00 zł Łączna wartość wszystkich prac zrealizowanych w 2024 r. w gminie Pilchowice 199 950,00 zł.
Wielowieś	Na terenie Gminy działają dwie spółki wodne zrzeszone w Powiatowym Związku Spółek Wodnych w Lublińcu, które wykonują corocznie w ramach swojej działalności statutowej prace na urządzeniach wodnych, jednak zakres prac uzależniony jest od posiadanych środków finansowych. W roku 2024 Spółka Wodna wykonała: – konserwację rowu melioracyjnego w miejscowości Wielowieś na działkach nr: 24, 336/1, 1, 23, 254/25, 252/25 – 422 mb – konserwację rowu melioracyjnego R-36 w miejscowości Dąbrówka na działkach nr: 410/4, 173, 398/3, 399/3, 400/3, 442/3, 524/3, 525/3, 444/3 – 286 mb, – konserwację rowu melioracyjnego R-38 w miejscowości Dąbrówka na działkach nr: 398/3, 445/3, 221/26, 224/26 – 400 mb, – konserwację rowu melioracyjnego D-13 w miejscowości Dąbrówka na działkach nr: 445/3, 221/26, 224/26, 542/26, 412/26 – 180 mb, – konserwację rowu melioracyjnego R-44 w miejscowości Dąbrówka na działkach nr: 495/21, 511/21 – 286 mb. W ramach środków własnych Gmina w roku 2024 przeprowadziła konserwację rowu melioracyjnego o długości 250 metrów na działce nr 397/77 w miejscowości Radonia.

Na terenie Powiatu Gliwickiego działają obecnie dwie gminne spółki wodne oraz rejonowe i powiatowe związki spółek wodnych, obejmujące swym zakresem działania gminnych spółek wodnych na terenie powiatu. Spółki wodne zostały utworzone

w szczególności do wykonywania, utrzymywania oraz eksploatacji urządzeń wodnych oraz utrzymania zasobów wód.

W 2024 r. Powiat Gliwicki przyznał spółkom wodnym/związkom spółek wodnych dotację celową **w wysokości 120 000 zł.** na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji z budżetu Powiatu Gliwickiego.

L.p.	Nazwa spółki wodnej	Przyznana dotacja
1.	Gminna Spółka Wodna w Pilchowicach	20 000,00 zł
2.	Gminna Spółka Wodna „Sośnicowice”	20 000,00 zł
3.	Rejonowy Związek Spółek Wodnych Czerwionka - Leszczyny (dla zadania realizowanego na terenie działania Gminnej Spółki Wodno-Melioracyjnej Gierałtowie – zrzeszonej w ww. związku spółek wodnych)	20 000,00 zł
4.	Powiatowy Związek Spółek Wodnych w Lublińcu (dla zadań realizowanych na terenie działania Spółki Wodnej Gminy Rudziniec, Spółki Wodnej w Wielowsi oraz Spółki Wodnej w Dąbrówce – zrzeszonych w ww. związku spółek wodnych)	60 000,00 zł

IV.

STAN PRZYGOTOWANIA DO AKCJI PRZECIWPOWODZIOWEJ

Ochronę przeciwpowodziową na terenie Powiatu sprawuje Starosta Gliwicki przy pomocy Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, we współpracy z: gminnymi zespołami zarządzania kryzysowego, Wodami Polskimi, powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami, organami administracji zespolonej, jednostkami organizacyjnymi powiatu oraz instytucjami współpracującymi.

W systemie całodobowym funkcjonuje Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego (PCZK), które na bieżąco monitoruje sytuację powodziową oraz zapewnia przepływ informacji na potrzeby bezpieczeństwa we współdziałaniu z Wodami Polskimi, powiatowymi służbami i strażami oraz gminami.

Ostrzeżenia meteorologiczne, hydrologiczne są na bieżąco przekazywane do gminnych zespołów zarządzania kryzysowego oraz publikowane na stronie internetowej gmin z terenu Powiatu Gliwickiego oraz na stronie internetowej Powiatu Gliwickiego w zakładce Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego/ostrzeżenia.

W roku 2024:

- Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie wydało **132** ostrzeżenia meteorologiczne, obejmujące swym zasięgiem Powiat Gliwicki.

- Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu wydało **57** ostrzeżeń hydrologicznych, obejmujących swym zasięgiem Powiat Gliwicki.

W trakcie intensywnych opadów deszczu i oraz w związku z przekroczeniem umownych stanów ostrzegawczych w zlewni górnej i środkowej Odry, na bieżąco były przekazywane komunikaty hydrologiczne, w tym: dane hydrologiczne z rejonu osłony górnej i środkowej Odry oraz dane dobowe ze zbiorników wodnych z rejonu osłony hydrologicznej górnej i środkowej Odry, komunikaty o występowaniu zjawisk lodowych.

Ważnym elementem jest przekazywanie do wojewódzkiego centrum zarządzania kryzysowego ważnych informacji o zdarzeniach kryzysowych czy też zagrożeniach, w tym o wystąpieniu powodzi/zagrożenia powodziowego/ podtopień i roztopów w **Centralnej Aplikacji Raportującej CAR**. Centralna Aplikacja Raportująca (CAR) to system raportowania o zagrożeniach dla służb i instytucji, które są odpowiedzialne za zarządzanie kryzysowe. Jej celem jest usprawnienie i ujednolicenie obiegu informacji o sytuacjach kryzysowych na terytorium Polski. Użytkownikami systemu są pracownicy wojewódzkich i powiatowych centrów zarządzania kryzysowego, którzy na bieżąco aktualizują informacje nt. sytuacji kryzysowych.

W 2024 roku poprzez aplikację CAR przekazano **89** zgłoszeń zagrożeń na terenie Powiatu Gliwickiego z czego **29** zgłoszeń dotyczyło sytuacji powodziowej i warunków pogodowych.

Na bieżąco aktualizowany jest Plan Zarządzania Kryzysowego Powiatu Gliwickiego oraz Plan Operacyjny Zagrożenia Przed Powodzią Powiatu Gliwickiego.

Plan Zarządzania Kryzysowego Powiatu Gliwickiego to podstawowy dokument planistyczny w procesie zarządzania kryzysowego na terenie Powiatu Gliwickiego. W swej treści zawiera charakterystykę zagrożeń oraz ocenę ryzyka ich wystąpienia, charakterystykę sił i środków, analizę funkcjonowania administracji publicznej oraz zespół przedsięwzięć i procedur reagowania na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowej, stanu klęski żywiołowej oraz stanu wojennego.

Celem Planu **Operacyjnego Ochrony przed Powodzią dla Powiatu Gliwickiego** jest zmniejszenie zagrożenia i ryzyka powodziowego na obszarze Powiatu Gliwickiego przez wyznaczenie strategicznych kierunków działania, zintegrowanie pracy oraz podział odpowiedzialności, które realizowane są poprzez opracowanie oceny zagrożenia powodziowego Powiatu Gliwickiego, procedur postępowania w czasie powodzi oraz określenie zasad ogłaszania i odwoływania pogotowia przeciwpowodziowego lub alarmu przeciwpowodziowego oraz zestawienie sił i środków ze sposobem ich wykorzystania w sytuacji zagrożenia. Plan jest każdego roku lub w razie istotnych zmian aktualizowany.

V.

STAN REZERW MATERIAŁOWYCH SPRZĘTU PRZECIWPOWODZIOWEGO

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 16 Ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej³, do zadań powiatu należy między innymi wyposażenie i utrzymanie magazynu przeciwpowodziowego.

W ramach tego zadania magazyn przeciwpowodziowy Powiatu Gliwickiego został wyposażony w podstawowy sprzęt przeznaczony do akcji przeciwpowodziowej oraz dostosowany do rzeczywistego zagrożenia powodziowego. Decyzja o wydaniu środków zmagazynowanych w magazynach przeciwpowodziowych powiatowych należy do Starosty Gliwickiego.

Aktualny stan wyposażenia powiatowego magazynu przeciwpowodziowego oraz gminnych magazynów przeciwpowodziowych zawiera załącznik do niniejszej oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego.

VI.

PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Dokonana w niniejszym opracowaniu analiza stanu bezpieczeństwa powodziowego Powiatu Gliwickiego za 2024 rok pozwala stwierdzić, że pomimo trwających od wielu lat działań mających na celu zmniejszenie ryzyka powodziowego, zagrożenie Powiatu Gliwickiego wystąpieniem powodzi nadal istnieje, a poziom zabezpieczenia nie jest zadowalający. Stan elementów hydrotechnicznego zabezpieczenia (zwłaszcza w zakresie takich obiektów jak obwałowania czy zbiorniki przeciwpowodziowe, zwiększające retencję) nie ulega wystarczającym zmianom od wielu lat, co spowodowane jest opóźnieniami w realizacji przedsięwzięć oraz zbyt niskimi nakładami finansowymi kierowanymi, przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wykonujące prawa właścicielskie w imieniu Skarbu Państwa, na naprawy i remonty wałów przeciwpowodziowych i innych elementów hydrotechnicznych.

Dokonując oceny elementów zabezpieczenia przeciwpowodziowego należy również podkreślić, że obszar Powiatu Gliwickiego obejmuje tereny objęte uszkodzeniami górnictwem, które powodują ustawiczną degradację terenu i zwiększają zagrożenie powodziowe. Zalewane oraz podtapiane są tereny niżej położone oraz miejsca, gdzie widoczny jest wpływ eksploatacji górnictwa, w szczególności w gminie Knurów w gminie Gierałtowice oraz w gminie Pilchowie.

Poprawa bezpieczeństwa powodziowego wymaga konsekwentnej realizacji długofalowych i przemyślanych działań, co zminimalizuje koszty odbudowy zniszczonej infrastruktury. Powinny one uwzględniać w szczególności kluczowe elementy:

³ Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 112).

- 1). Wykonywanie prac utrzymaniowych (konserwacyjnych) w oparciu o przeprowadzane cykliczne przeglądy urządzeń technicznych oraz cieków i potoków;
- 2). Dokonywanie przeglądów oraz odbiorów prac w obecności właściwych na danym terytorium jednostek samorządowych, którym najlepiej znane problemy oraz specyfika danego terenu oraz oczekiwania mieszkańców;
- 3). Systematyczne prowadzenie prac konserwacyjno - utrzymaniowych na rowach, ciekach, potokach i innych obiektach hydrotechnicznych mających na celu poprawę ich stanu, w szczególności poprzez udrożnianie koryt, likwidację przetamowań i namulisk, pielęgnację porostów brzegowych, naprawy urządzeń wodnych i zabudowy regulacyjnej;
- 4). Wykonywanie bieżącej, selektywnej wycinki drzew i zakrzaceń z brzegów rzek, cieków, potoków i rowów, ze szczególną uwagą na obszary szczególnego zagrożenia powodziowego dla przyległych nieruchomości rolnych i zurbanizowanych;
- 5). Podejmowanie działań i wdrażanie skutecznych rozwiązań w zakresie rozwoju małej retencji i ustawiczne zwiększanie możliwości retencyjnych w poszczególnych gminach;
- 6). Zabezpieczenie rejonu ulic: Ofiar Obozów Hitlerowskich, Obrońców Granicy, Topolowej i Zgrzebnioka w Gierałtowicach przed podtopieniem;
- 7). Wykonanie kolektora (by-pass) z uściem do potoku Bojkowskiego, wykonane prace nie wyeliminowały całkowicie zagrożenia, według gminy Gierałtowice;
- 8). Zapewnienie prawidłowego spływu w potoku Cienka – w związku z aktualnie prowadzoną eksploatacją górniczą konieczny jest stały monitoring stanu koryta i w razie konieczności podejmowanie działań, jak i prowadzenie cyklicznych pomiarów geodezyjnych dna i skarp potoku;
- 9). Wykonanie niezbędnych prac na cieku A przywracających właściwe odprowadzanie wody z przepompowni do potoku Chudowskiego;
- 10). Wykonanie regulacji rowu A na odcinku w Przyszowicach, uwzględniać należy zabezpieczenie przeciwpowodziowe np. w formie budowy zbiornika retencyjnego w celu przejęcia fali powodziowej na rowie A, która na skutek obniżenia terenu w kierunku jest z roku na rok coraz większa i zagraża także infrastrukturze Synergy Park;
- 11). Zminimalizowanie miejsca zagrożenia powodziowego na terenie sołectwa Przyszowice, w rejonie skrzyżowania ul. Gliwickiej z ul. Makoszowską, w rejonie cmentarza, gdzie zagrożone bezpośrednio są dwa domy mieszkalne i cmentarz parafialny w Przyszowicach droga krajowa, wojewódzka i liczne zabudowania;
- 12). Zapewnienie prawidłowego działania systemu odwadniania w rejonie ul. Wieczorka, prowadzenie regularnej konserwacji w celu utrzymanie drożności rowu biegnącego na nasypie przepompowni przy ul. Wieczorka w Przyszowicach wraz z uściem do rzeki Kłodnicy oraz regulację rowu w kierunku przepompowni. Zamulenie rowu i wysoka roślinność utrudniają odpływ wody do rzeki, co powoduje powstawanie zastoisk i może przyczynić się do wylania wody na teren gminy Gierałtowice;
- 13). Zabezpieczenie terenu zlewni rowu K-4, pomiędzy ulicami: Makoszowską, Gliwicką, Cichą (Fornalskiej) oraz rzeką Kłodnicą, w związku z utrudnionym spływem wód w rowie, powoduje utrzymujące się zagrożenie powodziowe w analizowanym rejonie. Aktualnie

kopalnia oczekuje na decyzję o pozwoleniu na przebudowę rowu, po jej uzyskaniu przystąpi do procedur przetargowych;

14). Zapewnienie prawidłowego działania kolektora wód opadowych położonego w rejonie ulic Polnej, Tuwima, Ogrodowej, Powstańców Śl. i Poloczka w Przyszowicach. Został zbudowany przez kopalnię kolektor mający na celu odwodnienie terenu, na którym wystąpiły osiadania górnicze. W obecnej sytuacji tj. po wystąpieniu dalszych osiadań, wymagana jest gruntowna ocena stanu technicznego kolektora w zakresie dostosowania jego spadków do aktualnego ukształtowania terenu, po wystąpieniu miejscowych osiadań górniczych;

15). Utrzymanie zbiornika retencyjnego i przepompowni w rejonie ulicy Stawowej w Przyszowicach. Rejon zlewni zbiornika utracił możliwość grawitacyjnego spływu wód powodziowych na skutek osiadań górniczych;

16). Zapewnienie prawidłowego spływu wód w rzece Kłodnicy;

17). Uszczelnienie, wykonanie prac naprawczych obwałowań rzeki Kłodnicy;

18). Wykonanie prac utrzymaniowych wałów rzeki Kłodnicy w km 57+590-58+072 w Przyszowicach;

19). Wykonanie ekspertyzy stanu wału rzeki Kłodnicy w km 56+973÷57+532 w Przyszowicach, Gmina Gierałtowice wraz z projektem wykonawczym na usunięcie nieprawidłowości stanu wału;

20). Wykonanie regulacji potoku Chudowskiego, niektóre odcinki potoku oraz obwałowań, pomiędzy ul. Polną a ul. Brzeg w Przyszowicach są w stanie katastrofalnym i stwarzają realne zagrożenie powodziowe każdorazowo podczas opadów deszczu. Trwające od wielu lat problemy proceduralne pomiędzy zarządcą Kopalni a Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, uniemożliwiają przeprowadzenie regulacji Potoku i stwarzają zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi i zwierząt oraz szkody mienia, przy każdym intensywnym opadzie deszczu;

19). Przebudowa urządzenia wodnego na cieku Sierakowickim (wododział cieku Sierakowickiego i cieku Młynówka);

20). Wykonanie bieżących napraw wymytych skarb rzeki Bierawki, zwłaszcza w miejscowości Trachy i Tworóg Mały.

W dalszym ciągu należy czynić starania oraz podejmować działania w zakresie właściwości poszczególnych instytucji, mających na celu podniesienie poziomu zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu gliwickiego.

W marcu 2024 roku zwrócono się ponownie do przedsiębiorców górniczych prowadzących eksploatację na terenie gminy Gierałtowice, tj. Jastrzębska Spółka Węglowa S.A Kopalnia Węgla Kamiennego „Knurów-Szczygłowice”, Polska Grupa Górnicza S.A. Oddział KWK „Sośnica”, Centralny Zakład Odwadniania Kopalń Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji w Rudzie Śląskiej z wnioskiem o wykonanie najpilniejszych prac inwestycyjnych i remontowych, w celu zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w gminie.

Na powyższe pisma otrzymano jedynie odpowiedź z Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Kopalnia Węgla Kamiennego „Knurów-Szczygłowice” informujące, że wykonane prace w 2023 roku, polegające na zwiększeniu przepustowości rowu poprzez zwiększenie średnic istniejących przepustów, pogłębienie i regulację rowu wzdłuż ulicy Ofiar Obozów Hitlerowskich znacząco poprawiły sytuację w tym rejonie.

Poinformowano również, że wykonanie dodatkowego połączenia poprzez wykonanie zarurowanego rowu (by-pass) z uściem do potoku Bojkowskiego jest nieuzasadnione.

Przy opracowywaniu oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego Powiatu Gliwickiego za rok 2024, zwrócono się również z zapytaniem do SRK w Bytomiu- Oddział w Dąbrowie Górniczej Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji, Centralnego Zakładu Odwadniania Kopalń- Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji oraz Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. o informację dotyczącą przeprowadzonych prac w 2024 roku na terenie Powiatu Gliwickiego.

Na powyższe zapytanie nie otrzymano odpowiedzi.

Niezwykle ważnym aspektem, którego nie można pominąć podsumowując stan bezpieczeństwa przeciwpowodziowego a który ma istotny wpływ na stan bezpieczeństwa powodziowego jest ścisła współpraca pomiędzy organami odpowiedzialnymi za stan cieków i potoków z władzami lokalnymi.

Niezbędne jest kontynuowanie wszelkich działań mających na celu ochronę przeciwpowodziową, prowadzonych w kontekście lokalnym i ponadlokalnym na wszystkich szczeblach administracji publicznej.

VII. ZAŁĄCZNIK

AKTUALNY STAN WYPOSAŻENIA POWIATOWEGO MAGAZynu PRZECIWPowODZIOWEGO ORAZ GMINNYCH MAGAZYNÓW PRZECIWPowODZIOWYCH

I. MAGAZYN POWIATOWY

Lp.	Rodzaj sprzętu	Ilość sprzętu w szt.		
		Magazyn przeciwpowodziowy własny (powiatowy)	Pozostałe jednostki (magazyny OC, jednostki OSP, PSP i inne)	Razem kol. 3 do 4
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Agregaty prądotwórcze przewoźne: - do 5 kW	2		2
	- od 5 do 10 kW			
	- od 10 do 20 kW			
	- od 20 do 100 kW	1 (30 kW)		1
2.	Łodzie wiosłowe			
3.	Łodzie motorowe			
4.	Pontony			
5.	Piły (pilarki) spalinowe			
6.	Pompy (do wody i szlamu) elektryczne - o napięciu 220V	1		1
	- o napięciu 380V			
7.	Pompy do wody czystej spalinowe - z silnikiem benzynowym			
	- z silnikiem Diesla			
8.	Pompy do szlamu spalinowe - z silnikiem benzynowym			
	- z silnikiem Diesla			
9.	Nagrzewnice powietrza	2 (BV 100E)		2
10.	Zapory przeciwpowodziowe [m]			
11.	Geowłóknina [m ²]			
12.	Worki szt.	15300		15300
13.	Osuszacze pomieszczeń łącznie:	8		8
	- w tym duże	5 szt. (ALE 800)		5 szt. (ALE 800)
	- w tym małe			

II. MAGAZYNY GMINNE - ZBIORCZO

Lp.	Rodzaj sprzętu	Ilość sprzętu w szt.		
		Magazyn przeciwpowodziowy własny (gminny)	Pozostałe jednostki (magazyny OC, jednostki OSP i inne)	Razem kol. 3 do 4
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Agregaty prądotwórcze przenośne: - do 5 kW	4	47	51
	- od 5 do 10 kW	2	12	14
	- od 10 do 20 kW			
	- od 20 do 100 kW			
2.	Łodzie wiosłowe			
3.	Łodzie motorowe		7	7
4.	Pontony		4	4
5.	Piły (pilarki) spalinowe	1	104	105
6.	Pompy (do wody i szlamu) elektryczne	2	14	16
	- o napięciu 220V		2	2
	- o napięciu 380V			
7.	Pompy do wody czystej spalinowe		62	62
	- z silnikiem benzynowym		2	2
	- z silnikiem Diesla			
8.	Pompy do szlamu spalinowe		53	53
	- z silnikiem benzynowym		16	16
	- z silnikiem Diesla			
9.	Nagrzewnice powietrza	15	4	19
10.	Zapory przeciwpowodziowe [m]	210	230	440
11.	Geowłóknina [m ²]	350		350
12.	Worki	37739	5635	43374
13.	Osuszacze pomieszczeń łącznie:	8	3	11
	- w tym duże	2		2
	- w tym małe	6	3	9

Magazyn gminny - Urząd Gminy Knurów

Lp.	Rodzaj sprzętu	Ilość sprzętu w szt.		
		Magazyn przeciwpowodziowy własny (gminny)	Pozostałe jednostki (magazyny OC, jednostki OSP i inne)	Razem kol. 3 do 4
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Agregaty prądotwórcze przewoźne: - do 5 kW		3	3
	- od 5 do 10 kW			
	- od 10 do 20 kW			
	- od 20 do 100 kW			
2.	Łodzie wiosłowe			
3.	Łodzie motorowe			
4.	Pontony			
5.	Piły (pilarki) spalinowe		4	4
6.	Pompy (do wody i szlamu) elektryczne - o napięciu 220V			
	-o napięciu 380V			
7.	Pompy do wody czystej spalinowe - z silnikiem benzynowym		1	1
	-z silnikiem Diesla			
8.	Pompy do szlamu spalinowe - z silnikiem benzynowym		6	6
	-z silnikiem Diesla			
9.	Nagrzewnice powietrza		1	1
10.	Zapory przeciwpowodziowe [m]			
11.	Geowłóknina [m ²]			
12.	Worki	539		539
13.	Osuszacze pomieszczeń łącznie:			
	- w tym duże			
	- w tym małe			

Magazyn gminny - Urząd Gminy Pyskowice

Lp.	Rodzaj sprzętu	Ilość sprzętu w szt.		
		Magazyn przeciwpowodziowy własny (gminny)	Pozostałe jednostki (magazyny OC, jednostki OSP i inne)	Razem kol. 3 do 4
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Agregaty prądotwórcze przewoźne:	1	Nie dotyczy	1
	- do 5 kW			
	- od 5 do 10 kW			
	- od 10 do 20 kW			
	- od 20 do 100 kW			
2.	Łodzie wiosłowe			
3.	Łodzie motorowe			
4.	Pontony			
5.	Pły (pilarki) spalinowe			
6.	Pompy (do wody i szlamu) elektryczne			
	- o napięciu 220V			
	-o napięciu 380V			
7.	Pompy do wody czystej spalinowe			
	- z silnikiem benzynowym			
	-z silnikiem Diesla			
8.	Pompy do szlamu spalinowe			
	- z silnikiem benzynowym			
	-z silnikiem Diesla			
9.	Nagrzewnice powietrza	2		2
10.	Zapory przeciwpowodziowe [m]			
11.	Geowłóknina [m ²]			
12.	Worki	3500		3500
13.	Osuszacze pomieszczeń łącznie:			
	- w tym duże			
	- w tym małe			

Magazyn gminny - Urząd Gminy Sośnicowice

Lp.	Rodzaj sprzętu	Ilość sprzętu w szt.		
		Magazyn przeciwpowodziowy własny (gminny)	Pozostałe jednostki (magazyny OC, jednostki OSP i inne)	Razem kol. 3 do 4
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Agregaty prądotwórcze przewoźne: - do 5 kW		8	8
	- od 5 do 10 kW		1	1
	- od 10 do 20 kW			
	- od 20 do 100 kW			
2.	Łodzie wiosłowe			
3.	Łodzie motorowe			
4.	Pontony			
5.	Piły (pilarki) spalinowe		21	21
6.	Pompy (do wody i szlamu) elektryczne - o napięciu 220V		7	7
	- o napięciu 380V		1	1
7.	Pompy do wody czystej spalinowe - z silnikiem benzynowym			
	- z silnikiem Diesla		10	10
8.	Pompy do szlamu spalinowe - z silnikiem benzynowym			
	- z silnikiem Diesla		16	16
9.	Nagrzewnice powietrza			
10.	Zapory przeciwpowodziowe [m]	135		135
11.	Geowłóknina [m ²]	200		200
12.	Worki	2700		2700
13.	Osuszacze pomieszczeń łącznie:		2	2
	- w tym duże			
	- w tym małe		2	2

Magazyn gminny - Urząd Gminy w Toszku

Lp.	Rodzaj sprzętu	Ilość sprzętu w szt.		
		Magazyn przeciwpowodziowy własny (gminny)	Pozostałe jednostki (magazyny OC, jednostki OSP i inne)	Razem kol. 3 do 4
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Agregaty prądotwórcze przenośne:		5	5
	- do 5 kW		4	4
	- od 5 do 10 kW			
	- od 10 do 20 kW			
	- od 20 do 100 kW			
2.	Łodzie wiosłowe			
3.	Łodzie motorowe			
4.	Pontony			
5.	Piły (pilarki) spalinowe		14	14
6.	Pompy (do wody i szlamu) elektryczne		2	2
	- o napięciu 220V			
	-o napięciu 380V			
7.	Pompy do wody czystej spalinowe		8	8
	- z silnikiem benzynowym			
	-z silnikiem Diesla			
8.	Pompy do szlamu spalinowe		14	14
	- z silnikiem benzynowym			
	-z silnikiem Diesla			
9.	Nagrzewnice powietrza			
10.	Zapory przeciwpowodziowe [m]		70	70
11.	Geowłóknina [m ²]			
12.	Worki		635	635
13.	Osuszacze pomieszczeń łącznie:			
	- w tym duże			
	- w tym małe			

Magazyn gminny - Urząd Gminy Gierałtowiec

Lp.	Rodzaj sprzętu	Ilość sprzętu w szt.		
		Magazyn przeciwpowodziowy własny (gminny)	Pozostałe jednostki (magazyny OC, jednostki OSP i inne)	Razem kol. 3 do 4
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Agregaty prądotwórcze przenośne:		6	6
	- do 5 kW	2	1	3
	- od 5 do 10 kW			
	- od 10 do 20 kW			
	- od 20 do 100 kW			
2.	Łodzie wiosłowe			
3.	Łodzie motorowe		4	4
4.	Pontony		4	4
5.	Piły (pilarki) spalinowe	1	8	9
6.	Pompy (do wody i szlamu) elektryczne	2		2
	- o napięciu 220V -o napięciu 380V			
7.	Pompy do wody czystej spalinowe		8	8
	- z silnikiem benzynowym -z silnikiem Diesla		2	2
8.	Pompy do szlamu spalinowe			
	- z silnikiem benzynowym -z silnikiem Diesla			
9.	Nagrzewnice powietrza	3		3
10.	Zapory przeciwpowodziowe [m]	25		25
11.	Geowłóknina [m ²]	150		150
12.	Worki	20000		20000
13.	Osuszacze pomieszczeń łącznie:	5		5
	- w tym duże			
	- w tym małe	5		5

Magazyn gminny - Urząd Gminy Pilchowice

Lp.	Rodzaj sprzętu	Ilość sprzętu w szt.		
		Magazyn przeciwpowodziowy własny (gminny)	Pozostałe jednostki (magazyny OC, jednostki OSP i inne)	Razem kol. 3 do 4
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Agregaty prądotwórcze przenośne:	3	7	10
	- do 5 kW		1	1
	- od 5 do 10 kW			
	- od 10 do 20 kW			
	- od 20 do 100 kW			
2.	Łodzie wiosłowe			
3.	Łodzie motorowe			
4.	Pontony			
5.	Piły (pilarki) spalinowe		15	15
6.	Pompy (do wody i szlamu) elektryczne			
	- o napięciu 220V			
	- o napięciu 380V			
7.	Pompy do wody czystej spalinowe		9	9
	- z silnikiem benzynowym			
	- z silnikiem Diesla			
8.	Pompy do szlamu spalinowe		8	8
	- z silnikiem benzynowym			
	- z silnikiem Diesla			
9.	Nagrzewnice powietrza	10		10
10.	Zapory przeciwpowodziowe [m]	50m	160m	210m
11.	Geowłóknina [m ²]			
12.	Worki	5000	5000	10000
13.	Osuszacze pomieszczeń łącznie:	3		3
	- w tym duże	2		2
	- w tym małe	1		1

Magazyn gminny - Urząd Gminy Rudziniec

Lp.	Rodzaj sprzętu	Ilość sprzętu w szt.		
		Magazyn przeciwpowodziowy własny (gminny)	Pozostałe jednostki (magazyny OC, jednostki OSP i inne)	Razem kol. 3 do 4
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Agregaty prądotwórcze przenośne:		12	12
	- do 5 kW		3	3
	- od 5 do 10 kW			
	- od 10 do 20 kW			
	- od 20 do 100 kW			
2.	Łodzie wiosłowe			
3.	Łodzie motorowe		3	3
4.	Pontony			
5.	Pily (pilarki) spalinowe		27	27
6.	Pompy (do wody i szlamu) elektryczne		5	5
	- o napięciu 220V			
	- o napięciu 380V		1	1
7.	Pompy do wody czystej spalinowe		11	11
	- z silnikiem benzynowym			
	- z silnikiem Diesla			
8.	Pompy do szlamu spalinowe		18	18
	- z silnikiem benzynowym			
	- z silnikiem Diesla			
9.	Nagrzewnice powietrza		3	3
10.	Zapory przeciwpowodziowe [m]			
11.	Geowłóknina [m ²]			
12.	Worki	6000		6000
13.	Osuszacze pomieszczeń łącznie:		1	1
	- w tym duże			
	- w tym małe		1	1

Magazyn gminny - Urząd Gminy Wielowieś

Lp.	Rodzaj sprzętu	Ilość sprzętu w szt.		
		Magazyn przeciwpowodziowy własny (gminny)	Pozostałe jednostki (magazyny OC, jednostki OSP i inne)	Razem kol. 3 do 4
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Agregaty prądotwórcze przewoźne:		6	6
	- do 5 kW		2	2
	- od 5 do 10 kW			
	- od 10 do 20 kW			
	- od 20 do 100 kW			
2.	Łodzie wiosłowe			
3.	Łodzie motorowe			
4.	Pontony			
5.	Piły (pilarki) spalinowe		15	15
6.	Pompy (do wody i szlamu) elektryczne			
	- o napięciu 220V			
	-o napięciu 380V			
7.	Pompy do wody czystej spalinowe		15	15
	- z silnikiem benzynowym			
	-z silnikiem Diesla			
8.	Pompy do szlamu spalinowe		7	7
	- z silnikiem benzynowym			
	-z silnikiem Diesla			
9.	Nagrzewnice powietrza			
10.	Zapory przeciwpowodziowe [m]			
11.	Geowłóknina [m ²]			
12.	Worki			
13.	Osuszacze pomieszczeń łącznie:			
	- w tym duże			
	- w tym małe			